



# VibWire-108

## 8 Kanal Titreşimli Tel Sensör Arayüzü

Kullanım Kılavuzu ve Kurulum Kılavuzu

Sürüm 1.17

Son güncelleme 01/03/2023



## GARANTİ

Keynes Controls Ltd, ürünlerinin normal kullanım ve hizmet koşullarında satın alma tarihinden itibaren 12 aylık bir süre boyunca malzeme ve işçilik açısından kusursuz olacağını garanti eder. Ünite arızalanırsa, navlun önceden ödenmiş olarak değerlendirme için Keynes Controls iade edilmelidir. Keynes Controls Ltd tarafından yapılan incelemede, ünitenin kusurlu olduğu tespit edilirse, ücretsiz olarak onarılacak veya değiştirilecektir.

Bununla birlikte, ünitenin aşırı korozyon veya akım, ısı, nem veya titreşim, şirket Kontrolü dışında uygun olmayan spesifikasyonun kötüye kullanılması sonucunda kurcalandığına veya hasar gördüğüne dair kanıt gösterdiği takdirde GARANTİ GEÇERSİZDIR.

Hatalı kullanım nedeniyle aşınan veya hasar gören bileşenler garanti kapsamında değildir. Buna piller, sigortalar ve konnektörler dahildir.

VibWire-108-SDI12 ve VibWire-108-485 Modelleri, Keynes Controls Ücretsiz Q-LOG Veri Toplama ve Görüntüleme Yazılımına tamamen entegre edilmiştir. Bu yazılımlının kopyaları şirketin web sitesinden indirilebilir.

### Bilgi vermek

Bu kılavuz, Ağustos 2015'ten sonra satılan ve tedarik edilen ürünlerle ilgilidir.

### Kalibrasyon Faktörleri İşleme

Tüm Keynes Kontrollerinin Titreşimli Tel Sensör Arayüzleri frekansı SI birimlerine dönüştürmek için aşağıdaki kalibrasyon denklemlerini kullanın:

$$X = A + Bd + Cd^2 - D(T-T_0)$$

burada  $d = F^2 / 1000$  (Rakam) Hz cinsinden<sup>2</sup>

ve  $D = T\text{şifali Genleşme Katsayı}$

$T = \text{Tcihaz tarafından okunan C derece cinsinden sıcaklık}$

$T_0 = \text{Veri sayfasından Sensör Kalibrasyon Sıcaklığı}$

Cihaz, Hz ve Rakamlar kullanılarak yapılan frekans ölçülerini kullanarak standart kalibrasyon denklemini işleyebilir.

A = Sabit

B = Doğrusal Terim

C = İkinci dereceden Terim

D = Termal Genleşme Katsayı

### Titreşimli Tel Standart Denklem

Keynes Control, tüm ürünlerimizdeki "Rakamları" belirlemek için aşağıdaki denklemi kullanır. Bu, titreşimli tel sensörü hesaplamalarında yaygın olarak kullanılan bir birimdir.

$$\text{haneler} = \frac{\text{Sıklık}^2}{1000} - \frac{(\text{Hz})^2}{1000}$$

### TEST EDİLDİ

İletilen RF Emisyonları: EN 55011: 2016

Yayılan Emisyonlar EN 55011: 2016 A2

Bu belgedeki bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir. Keynes Kontrolleri Ltd. burada yer alan bilgilerin yayın tarihi itibarıyle güncel ve doğru olduğundan emin olmak için makul bir çaba sarf etmiştir. Keynes Controls Ltd., belirli bir uygulamaya uygunluğu dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, bu malzemeyle ilgili hiçbir garanti vermez. Keynes Controls Ltd, burada yer alan hatalardan veya bu malzemenin donanımı, performansı veya kullanımıyla bağlantılı olarak arızı veya sonuç olarak ortaya çıkan hasarlardan sorumlu olmayacağıdır.

Hiçbir durumda Keynes Controls Ltd. herhangi bir ürünün satışından, imalatından, tesliminden veya kullanımından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan doğrudan, tesadüfi veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu olmayacağıdır.

## Giriş

Aşağıdaki belge, VibWire-108 enstrüman yelpazesi için Kullanıcı Kılavuzudur.

Bu kılavuzun ağ uygulamaları için bir öğretim yardımcı olması amaçlı olmadığından, Kullanıcının SDI-12, RS-485 veya Modbus ağı ve protokoller hakkında önceden bilgi sahibi olması beklenir.

VibWire-108 titreşimli tel sensör arabirimleri ailesi, herhangi bir üreticiden titreşimli kablo sensörlerini bir veri kaydediciye, PC veri toplama sisteme veya SCADA uygulamalarına bağlamak için tasarlanmıştır.

VibWire-108'in temel çalışma özelliği, titreşimli tel sensör frekansını doğru bir şekilde ölçme ve raporlama yeteneğidir. Cihaz, sensör bobinine enerji vermek için bir otomatik rezonans teknigi kullanır ve ping'i ayarlar. sıklık sensör çalışmasını takip etmek için otomatik olarak

Otomatik rezonans özelliği şunları sağlar:titreşimli bir tel sensörünün frekans bileşeni otomatik olarak yapılandırılacak ile enstrüman.

## Donanım Seçenekleri

<b>VibWire-108-RS485</b>	RS-485 ağ seçeneği ile
<b>VibWire-108-SDI12</b>	SDI-12 ağ seçeneği ile
<b>VibWire-108-Modbus</b>	RS-485 Modbus seçeneği ile
<b>VibeWire-108-Analog</b>	analog çıkış seçeneği ile

## Statik Ölçüm Uygulamaları

VibWire-108, statik ölçüm uygulamaları için idealdir.

A1 - 10 Örnek/Sn örnek hızları gerektiren uygulamalar için yeni bir Keynes Controls ürünü olan VibWire-301 gereklidir.

## Dinamik Ölçümler

Dinamik ölçümler en iyi şekilde tek kanallı VibWire-301 versiyonlu cihazlar kullanılarak yapılır.

## Yapilandırma

SDI-12, RS485 ve Modbus ağ cihazları için, V'nin her biri için frekans girişi yapılandırma ayarları titreşimli Tel cihazlara bağlı sensörler otomatik olarak atanır.

Yalnızca VW-108 serisinin VibeWire-108-Analog modeli modeli herhangi bir VW sensör frekans yapılandırması gerektirir ve bu yalnızca giriş sinyalinin analog çıkış gösterimi atandığında gerçekleşir.

## SI Birimleri

VibWire-108, sonuçları doğrudan Hz, Basamak (Hz) cinsinden sağlayacak şekilde ayarlanabilir.<sup>2</sup> ve Mühendislik birimleri. Titreşimli tel sensörü mühendislik birimi dönüşümü, endüstri standartı ikinci dereceden denklem genişletme kullanılarak gerçekleştirilir.

VibWire-108, Deg C'de değerler vermek için Steinhart-Hart denklemini veya Thermistor Beta değerini kullanır veya bu sonuçlar ham mV formatında da sağlanabilir.

## Sıcaklık Düzeltmeli Okumalar

VibWire-108, sıcaklık telsiz frekans okumalarını destekler. Sıcaklık telfisi, yalnızca titreşimli tel sensör kalibrasyon sıcaklığı T0 cihaz kalibrasyon faktörlerine ayarlandığında gerçekleştirilir.

Not. Bazı sensör üreticileri bu değeri sağlamaz ve 25 Derece Santigrat değeri kullanılmalıdır. **T0**.

## Özellikler

- 8 x 4 Telli Titreşimli Tel Sensör Girişleri
- VW sinyalini 0,01 Hz den daha az olarak çözer (endüstri standartı 0,1 Hz)
- Gaz Tahliye Tüpü Sensörü Koruması
- Gerçek Zamanlı Frekans Göstergesi - 5 basamak
- Sesli Çıkış
- Otomatik Rezonans VW Uyarımı
- Analog Çıkış 0- 2 V DC - Sıcaklık ve Frekans
- SDI-12 / RS485 / Modbus-485 Dijital Ağ Desteği
- Otomatik VW sensör konfigürasyonu
- Gürültü kaynaklarını ve hataları ortadan kaldırmak için dijital iletişim.
- Sıcaklık Dengeli Frekans Okumaları.
- Çıkış - Frekans, Rakamlar, SI Birimleri, Sıcaklık Deg C
- Steinhart-Hart Thermistor Doğrusallaştırma Desteği
- Entegre Polinom Doğrusallaştırma - Doğrudan VW'den Kuadratik DestekSsensörCkalibrasyonDdakikaSdenir.

## Saha Operasyonları

VibWire-108 arabirim ailesinin tümü, titreşimli tel sensörler için gerçek zamanlı sensör frekanslarını göstermek ve cihazın en sık kullanılan özelliklerini yapılandırmak için kullanılabilen gerçek zamanlı 5 haneli, 7 segmentli bir LED ekran içerir. Bu özellik, sahada sensörleri yapılandırmırken ve test ederken kullanışlıdır.

## Terminal Limanı

VibWire-108, bir terminal bağlantı noktası yapılandırmasını ve yükseltme tesisini destekler. Terminal bağlantı noktası, Microsoft Hyperterminal veya Token-2 gibi herhangi bir endüstri standartı terminal emülatör yazılımı tarafından kullanılabilir. Terminal portu, önceden herhangi bir programlama bilgisi olmadan cihazın eksiksiz konfigürasyonunu sağlar.

Tüm VibWire-108 arabirimleri, mühendislik birimlerinde (SI) ölçümler sağlayacak şekilde yapılandırılabilir.

**9600 Baud, 8 veri biti, 1 stop biti, Eşlik yok.**

## Tam Entegre Veri Kayıt Çözümleri

VibWire-108, SDI-12, RS-485 ve Modbus işlemlerini destekleyen herhangi bir uygun üçüncü taraf veri kaydediciye veya iletişim sisteme bağlanabilir. Bir okuma yapmak ve veri elde etmek için basit endüstri standartı komutlar kullanılır.

SCADA uygulamalarına kolay entegrasyon için Modbus ağ protokolü desteklenir.

keynes Controls USB-485-Pro donanım kilidi, bir enstrümanı bir Windows PC'ye bağlamak için kullanılabilir running SCADA Modbus uygulama yazılımı

## Q-LOG

VibWire-108, ücretsiz Keynes Controls Q-LOG veri kayıt ve görüntüleme yazılımına tamamen entegre edilmiştir. Q-LOG yazılımı, programlama deneyimi çok az olan veya hiç olmayan PC tabanlı veri kaydı ve görüntüleme çözümlerinin basit bir şekilde oluşturulmasını sağlar.

Q-Log yazılımı ücretsiz olarak indirilebilir

[http://keynes-controls.com/Download/QLogSetup50\\_21may2020.zip](http://keynes-controls.com/Download/QLogSetup50_21may2020.zip)

## Ek Bilgiler

Q-LOG yazılımı, sanal iletişim bağlantı noktası ağ işlemlerini destekler ve bu nedenle, bir yerel alan ağı üzerinden veya Wi-Fi Bağlantısı aracılığıyla uzak ağ bağlantısını etkinleştir. VibWire-108-485, 3. taraf RS485 ağını destekler aksesuarlar RS485-Wi-Fi Dönüştürüçüler gibi.

## Bakım ve Bakım

VibWire-108 ürün ailesi uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır ve bu nedenle cihaz yanlış kullanılmadığı ve kılavuzda gösterildiği gibi çalıştırılmadığı sürece uzun yıllar güvenilir bir şekilde çalışacaktır.

### Aşama 1

Aletten tüm sinyal kablolarnı ve terminal bloklarını çıkarın.

### Adım 2

4 ve 5 yollu fişi ve soketleri, sonlandırma pimlerinde biriken kir veya yabancı cisimleri temizlemek için iyonize su kullanarak temizleyin. Pimlerde korozyona neden olabilecek gresi çıkarmak önemlidir.

### Aşama 3

Herhangi bir sinyal kablosu bağlamadan önce soketlerin kurumasını bekleyin.

#### Tanım

Çalışma sıcaklığı	-10 ila 60 °C
Depolama sıcaklığı	-10 ila 85 °C
Çalışma Nemİ	%10 ila %90 bağıl nem, yoğuşmasız
depolama nemİ	%5 ila %95 bağıl nem, yoğuşmasız

## Varsayılan Fabrika Ayarları

Tüm enstrümanlar ayarlandı

Kanal Sayısı = 8 Sıcaklık = 8

Varsayılan kimlik = 0

Modeller VibWire-108-SDI12, VibWire-108-RS485, VibWire-108-Modbus

SI Birimleri

Titreşimli Tel Sensörü (Hz) - Sıcaklık (Deg C)

Tüm sensör giriş kanalları, terminal bağlantı noktası menü sistemi kullanılarak SI Birimlerinde çıkış değerleri verecek şekilde Kullanıcı tarafından yapılandırılabilir. Sayfaya Bakın 34 ek ayrıntılar için.

## Gerekli Yazılım

VibWire-108, yalnızca VT100 emülasyonunu destekleyen bir terminal yazılım paketi gerektirir.

**Önerilen yazılım:** [Microsoft Hyperterminal, Token2](#)

## Q-LOG Yazılımı

Q-Log veri toplama ve görüntüleme yazılımı, Keynes Controls USB-SDI12 ve USB-RS-485 ortam dönüştürücülerle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Uygun 3. parti cihazlar kullanılabilir ancak bunlar Keynes tarafından test edilmemiştir.

Q-Log, VibWire-108'in bir PC veya dizüstü bilgisayar ile çalışmasını ve Kullanıcının tanıdık bir Windows'ta verilere erişmesini sağlar.

Q-LOG yazılımı şu adresten indirebilirsiniz:

[http://keynes-controls.com/Download/QLogSetup50\\_21may2020.zip](http://keynes-controls.com/Download/QLogSetup50_21may2020.zip)

Youtube:<https://youtu.be/pxO07UZbX5g>

## Cihaz Çalışması


VibWire-108, bağımsız bir 8 kanallı titreşimli tel sensör arabirimleri olarak çalışır. Taranan kanalların sayısı, yerleşik menü sistemi ve klavye kullanılarak enstrümana ayarlanır. Cihaz 1 ila 8 kanal arasında tarama yapacak şekilde ayarlanabilir. Taranan kanal sayısı ne kadar düşükse örnekleme hızı o kadar hızlıdır,

Q-LOG Windows yazılımı cihazların taranmasını kontrol etmez. sadece ölçümleri yorumlar. Bir tarayıcıda taranan sensörlerin sayısını eşleştirmeye özen gösterin.talimat Q-LOG' da doğru yapılandırılmıştır. Örneğin, 4 x Frekans ve 4 x Sıcaklık taraması yapacak şekilde ayarlanan bir alet, Q-LOG'da aynı konfigürasyona sahip olmalıdır, aksi takdirde ölçümler yanlış yorumlanabilir.

VibWire-108, 10 dakikalık bir zaman aşımı süresinden sonra otomatik olarak ağ işlemeye sıfırlanır ve böylece bir Kullanıcının yanlış çalışma modundan çıkışmasını engeller. Bu özellik, cihazın her zaman çalışmaya hazır olmasını sağlar ve yaygın olarak kullanılan uygulamalar ve ulaşılması zor konumlara yerleştirilen sistemler için kullanışlıdır.

## Ön Panel Özellikleri

Şekil 2



- |   |                                  |   |                                 |
|---|----------------------------------|---|---------------------------------|
| 1 | Sensör Girişleri 1 x 8 4 Telli   | 2 | Analog Çıkış Kanalları 0-2 V DC |
| 3 | Menü Çıkış Düğmesi               | 4 | Menü Yukarı Düğmesi             |
| 5 | Menü Aşağı Düğmesi               | 6 | Menü Düğmesi                    |
| 7 | 7 Segment Ekran                  | 8 | Dijital Ağ Bağlantı Noktası     |
| 9 | Terminal Bağlantı Noktası Kapığı |   |                                 |

## Veri Kaydedici Komutları

VibWire-108 cihazları, SDI12 ve RS454 uyumlu veri kayıt cihazları ile kullanılabilir.

### Ölçüm Komutlarını Başlat

Aşağıdaki komutlar, SDI12 uyumlu bir veri kaydedicinin komutu altında ölçüm yapmak için kullanılır.

<b>Frekans Kanalları 0 - 3</b>	D0!	0 = sıfır.
<b>Frekans Kanalları 4 - 7</b>	D1!	
<b>Sıcaklık Kanalları 0-3</b>	D2!	
<b>Sıcaklık Kanalları 4-7</b>	D3!	

### Ölçüm Komutları Gönder

0 = sıfır.

<b>Frekans Kanalları 0 - 3</b>	M0!	ID+Chan-0 Frekansı + Kanal 1 Frekansı + Kanal-2 Frekansı + Kanal-3 Frekansı döndürür
<b>Frekans Kanalları 4 - 7</b>	M1!	ID+Chan-4 Frekansı + Kanal-5 Frekansı + Kanal-6 Frekansı + Kanal-7 Frekansı döndürür
<b>Sıcaklık Kanalları 0-3</b>	M2!	ID+Kanal-0 Sıcaklık + Kanal 1 Sıcaklık + Kanal-2 Sıcaklık + Kanal-3 Sıcaklık
<b>Sıcaklık Kanalları 4-7</b>	M3!	ID+Kanal-4 Sıcaklık + Kanal-5 Sıcaklık + Kanal-6 Sıcaklık + Kanal-7 Sıcaklık

Tablo 1

## Youtube Eğitim Videosu

1. Güç Bağlantısı ve Başlatma

2. Klavye İşlemleri

3. Kimlik Numarasını Ayarlayın

### Cihaz Gücü Açık

Talimatlar tüm modeller için aynıdır.

**Aşama 1** - VibWire-108'i açın. bu **HELLO** mesajı, Şekil 3'te gösterildiği gibi cihazda görüntülenecektir.



Şekil 3

**Adım 2** - Ekran varsayılan olarak '0' LED ekranda.

Alet, bir ölçüm yapılmadan önce bir ölçüm başlatma komutu alınana kadar bekleyecektir.

Aletlere ayrıca ağı bağlantı noktalarından herhangi birinin 0 V / Gnd ve 12 V DC pimleri kullanılarak da güç uygulanabilir, bkz. Şekil 10 ve 11, sayfa 10.

### Başlatma Mesajı



Şekil 4

Karşındaki Şekil 4, alet ilk açıldığında 7 segmentli ekranda başlatma mesajını gösterir.

### Klavye Menü Sisteminin Başlatılması

Klavye kullanılarak kullanılabilen tüm menü seçeneklerine temel mesajdan erişilir.



Enstrümanın farklı yazılım özelliklerini seçmek için  
düğmesine basın **Up** Ve **Down** farklı menü seçeneklerini seçmek için

#### Menü Ögesi Seçimi

Menü sisteminde bulunan farklı seçenekleri seçmek için “ düğmesine basın.**Menü Girişi**” düğme. Bkz. Sayfa 35 Şekil70.

## SDI12 Ağ Aksesuarları



**Parça Numarası** USB-SDI12-Post  
1 = 12 V DC  
2 = 0V / Toprak  
3 - SDI12 Verileri



Şekil 7

**Parça Numarası** USB-SDI12-Pro

**Numarası**



USB - USB-A Kablosu



### PC'ye bağlantı

USB medya dönüştürücünün tüm modelleri, bir Windows dizüstü bilgisayardaki bir USB bağlantı noktasına doğrudan bağlanır.

## SDI-12 Ağ İşlemi

SDI-12 multi-drop ağı, veri iletişimini için enstrümanlar arasında sadece 3 kablonun bağlanması gerektir. Bu, SDI-12 ağının kurulumunun ve kullanımının çok basit bir işlem olmasını sağlar. VibWire-108, SDI-12 ağı +12V ve 0 V besleme işlemleri tarafından desteklenmektedir. SDI-12 ağı yalnızca bir ölçüm işlemi sırasında etkinleştir ve diğer zamanlarda kapatılır. SDI-12 ağı tipik olarak veri kaydedici tarafından kontrol edilir.

Keynes Controls, enstrümanı bir Windows PC'ye bağlamak için kullanılabilen bir dizi USB-SDI12 medya dönüştürücü sunar.

VibWire-108, geliştirilmiş SDI12 Adres modunu destekler ve bir ağ üzerinde 10'dan fazla cihazı destekler.

## SDI12 Dijital Ağ tabanlı PC Veri Toplama Sistemi

En basit ağ uygulaması biçimini, bir Windows PC, Ücretsiz yayın Q-LOG yazılımı, USB-SDI12 ortam dönüştürücüsünden oluşur.

**Parça No. USB-SDI12-Pro / USB-SDI12-Post**

İzole SDI12 - USB medya dönüştürücü

Medya dönüştürücü, tek bir enstrümana doğrudan bir PC USB Portundan güç sağlayabilir

**modeli:** VibWire-108-SDI12SDI12

8 kanal Titreşimli Tel Sensör Arayüzü dijital ağ ile.

**Yazılım:** Q-LOG

Windows Yazılımı - Ücretsiz Yayın Veri Görüntüleme, Yapılandırma ve Kayıt Yazılımı.

## Dünya bağlantısı

Cihaz içindeki tüm topraklama bağlantıları ortak olarak bağlanmıştır.

Yıldırımdan korunma deşarj tüplerinin çalışılabilmesi için iyi bir Toprak bağlantısının yapıldığından ve her cihaza takıldığından emin olun.

Tüm ev için yıldırımdan korunma sağlanır titreşimli Tel sensör girişleri ve ağ güç bağlantıları arasında.


Koruma sistemi, doğrudan bir darbe için bir aletin hasar göremesini engelleyemez.

Sensör kabloları için toprak kılıfı, aletink ile birlikte ortak bir noktada sonlandırılmalıdır.

Bu, toprak akım döngüsü etkilerinin ölçümleri bozmasını önleyecektir.


## Ağ bağlantıları

Aşağıdaki Şekil 10 ve 11, SDI12 ve RS485 sürüm cihazları için ağ bağlantı noktası bağlantılarını göstermektedir.



Şekil 10

SDI-12 Ağ Bağlantısı



Şekil 11


RS-485 Ağ Bağlantısı

## SDI12 Ağ Bağlantısı

1 = SDI12 Verileri    2 = +12 V DC    3 = Gnd

## RS485 Ağ Bağlantısı

1 = Toprak / 0 V    2 = +12 V DC    3 = - RS485    4 = + RS485



## Parça Numarası USB-485-Pro Medya Dönüştürücü

VibWire-108-485, USB-RS485-Pro medya dönüştürücüye doğrudan bağlanabilir ve bu dönüştürücüden güç alabilir. Tek bir enstrüman, medya dönüştürücünün ağ bağlantı noktasına doğrudan bağlanabilir ve doğrudan PC'den güç alır.

Birden çok alet kullanıldığında, harici güç kaynağı bağlantı noktası gereklili olacaktır.

- 1 = Harici Güç Kaynağı Bağlantı Noktası
- 2 = Ağ Veri İletim Göstergesi
- 3 = RS485 ağ Bağlantı Noktası
- 4 = USB tip A Harici Bağlantı Noktası

## Gelişmiş Ağ Uygulaması

Çok sayıda sensör giriş kanalı gerektiren uygulamalar için RS485 ağı kullanılmalıdır.

RS485, tek bir ağ dizisinde 30 adede kadar enstrümanı destekleyebilir.

Parça Numarası: VibWire-108-485



Şekil 12

## RS485 Dijital Ağı tabanlı PC Veri Toplama Sistemi

En basit ağı uygulaması biçimini, bir Windows PC, Ücretsiz yayınlanan Q-LOG yazılımı ve bir USB medya dönüştürücüsünden oluşur. aşağıdaki Şekil 13'te gösterildiği gibi.

### Parça No. USB-485-Pro

Yalıtılmış 485 - USB ortam dönüştürücü  
Medya dönüştürücü, tek bir enstrümana doğrudan bir PC USB Portundan güç sağlayabilir

Modeli: VibWire-108-485


485 dijital ağı ile 8 kanal Titreşimli Tel Sensör Arayüzü.

**Yazılım:** Yapılandırma için Q-LOG Ücretsiz Yayın Windows Yazılımı Rasyon, Veri Görüntüleme ve Veri Kaydı.

### MODBUS 485

USB-485-Pro dönüştürücü, doğrudan 485 ağı işlemlerinin yanı sıra RS485 ağı üzerinden Modbus cihazlarıyla kullanılabilir

Modbus versiyonu cihazlarında ağı hızı ayarlanamaz.



Şekil 13

## Teknik özellikler

Farklı modellerin teknik özellikleri aşağıda gösterilmiştir.

VibWire-108 ürün ailesinin tümü, yapılandırma işlemleri için aynı terminal bağlantı noktasını ayarını kullanır.

### Ölçüm verileri

Kanal Sayısı	8 x 4 Telli VW Girişleri - Kullanıcı Tarafından Seçilebilir
VW sensörü bobin direnci	2 K Ohm kadar (standart)- talep üzerine diğer aralıklar
VW sensörünün arayüze olan mesafesi	0 .. Kablolamaya bağlı olarak 10 Km.
Frekans aralığı	400 - 6 KHz (standart) Talep üzerine diğer aralıklar
Frekans Çözünürlük Doğruluğu	32 bit çözünürlük 0,001 Hz
Uzun vadeli istikrar	± %0,05 FS maks / yıl
Sıcaklık aralığı	- 50 ila 70 Derece C
Sıcaklık çözünürlüğü	0,1°C +/- 0,2 Derece Thermistor 10 K Ohm standart 3,3 K Ohm istek üzerine
Sıcaklık doğruluğu	± 0,2°C / 0,2°F SDI-12
termistör ölçümü	Yarım köprü oranı-metrik ölçümü. mV olarak döndürülen değer. Sıcaklık için kullanılır Steinhart-Hart thermistor denklemi veya beta değeri kullanılarak VW ölçümlerinde kompanzasyon.
termistör uyarımı	2,5 V DC 50 ppm /Deg C
giriş direnci	10 K Ohm %0,1 Tamamlanma direnci (Standart)
Birimler	3,3K Ohm istek üzerine
Yalnızca görüntüleme - Çözünürlük	Birimler (Hz), Rakamlar (Hz <sup>2</sup> ), SI Birimleri, Sıcaklık Deg C, mV 5 basamak - 0,1 Hz

### Elektriksel veri

Gerilim beslemesi	<b>SDI-12</b> 10,5 ila 16V DC
Yalnızca akım kompanzasyonu SDI-12 Seçeneği	Tipik değerler @ 12 V DC Uyarımıdır
Bekleme modu	1,2 mA
aktif / ölçüm	8 mA veri iletimi 58 mA, frekans göstergesi dahil
Zamanı ölçmek	Bu değerler sensörler arasında biraz değişebilir. Rakamları yalnızca kılavuz olarak kullanın.
isınmak	
cevap	500 ms Kullanılan VW sensörüne bağlı olarak kanal başına 3 saniye (Tipik)
Veri hatlarının uzunluğu	0 .. 100 m
SDI-12	Gelişmiş adreslemeyi destekler 0 .. 9 A .. Z
SDI-12 Adres modu	

### Genel veri

Boyuşlar (mm)	B = 260 B = 127 D = 38
Malzeme	Toz kaplı alüminyum
SDI-12 Dijital Bağlantı Noktası	SDI-12, 1200 Baud, 7 bit, N stop biti, Çift Parite - talep üzerine diğer hızlar.
RS-485 Dijital Bağlantı Noktası (Fabrika Varsayılan ayarlar)	1200 Baud, 7 bit, Eşit eşlik, 1 durdurma biti. 9600 Baud, 7 bit, Eşit eşlik, 1 durdurma biti.
ayarlar	Klavyeden isteğe bağlı
CE Uygunluğu	göre CE uygunluğu 61000-6'DA
Ağırlık	400 gr

İletişim	
Terminal Limanı	9 Yolu Erkek - 9600 Baud 8 veri, Parite Yok, 1 stop biti, Akış Yok kontrolü - DTE
SDI-12 Dijital Bağlantı Noktası	1200 Baud, 7 bit, N durdurma biti, Eşit Parite - talep üzerine diğer hızlar
RS-485 Ağ Ayarları	1200 Baud, 7 veri biti, N stop biti, çift eşlik
RS-485 Ağ Ayarları - Modbus	9600 Baud, 8 veri biti, 1 stop biti, çift eşlik

Tablo 2

## VibWire-108 Dijital İletişim

Aşağıdaki talimatlar, VibWire-108'i hem SDI-12 hem de RS-485 seri ağlarında çalıştırılmak için izlenecek işlemleri detaylandırır.

### Önerilen Test

RS-485 veya SDI-12 ağında bir VibWire-108 ile ilk ölçümleri yaparken yalnızca tek bir alet kullanın. Bu, yazılımı basitleştirir ve veri elde etmek için kullanılan komutun anlaşılması hızlandırır. RS-485 ve SDI-12 ağında ölçülen sonuçları, ünitenin yerleşik frekans ekranında gösterilenlerle test etmek çok kolaydır.

RS-485 ve SDI-12 ağında elde edilen sonuçlar, belirli bir kanal için ekranda gösterilenlerle aynı olacaktır.

Kutudan çıkar çıkmaz bir birim için varsayılan araç adresi 0'dır.. Herhangi Sonuç enstrümandan rastgele bir sayı olacak Ne zaman HAYIR sensörler kurulu.

### Test Ölçümü - SDI12 Komutları

Tüm VibWire-108 modelleri, SDI12 endüstri standartı komut setini destekler. 485 ağı üzerinde bir terminal öykünücü kullanarak iletişim kurarken komutların başına bir % işaretini ekleyin.

Komut ver      **0M!** ölçme işlemlerini başlatmak için. VibWire-108 tüm kanalları tarar  
**0D0!** veri öğelerini döndürür    *0+ Frek Kanal 0 + Frek Kanal 1 + Frek Kanal 2 + Frek Kanal 3*

### RS485 Komutu

Komut verme      **%0M!** ölçme işlemlerini başlatmak için. VibWire-108 tüm kanalları tarar  
**%0D0!** veri öğelerini döndürür    *0+ Frek Kanal 0 + Frek Kanal 1 + Frek Kanal 2 + Frek Kanal 3*

Kaydedilen verileri doğru bir şekilde tanımlayabilmek için bir ańda kullanılan her enstrümanın kendi konfigürasyonunda atanmış benzersiz bir kimlik numarasına sahip olduğundan emin olun.

### Başlangıç ve Tarama Süresi

Tipik olarak VibWire-108'in önyüklemesi 1 saniye sürer, ardından 3 taramayı tamamlamak için saniyeler her biri için sensör. Cihazın gerçek tepki süresi, takılan sensörlerin sayısına bağlıdır ve kullanılarak sorgulanabilir.**aM!** emretmek!, Tablo 1 deki ayrıntılara bakın.

Taranan kanal sayısı Kullanıcı olabilir cihaz klavye menü sisteminden tanımlanır. Sayfadaki ayrıntılara bakın 17.

### RS-485/ SDI-12 Komutları

SDI-12 ve RS485 ağındaki enstrümanlar tarafından kullanılan komutlar aynıdır. RS485 sürüm enstrümanlarını kullanırken bir % önek simbolü kullanın

Aşağıdaki komutlarda '**A**' Ve '**B**' cihazın adresidir ve yalnızca 0 ila 9 arası tamsayılar ve a - z karakterleri olabilir.

Nerede

'ttt' saniye cinsinden bir süreyi temsil eder (0 ila 999 saniye)

'N' veya 'nn', bir dizi kanalı temsil eder (00 ila 99 kanal)

**I**R Ve**I**N Satır Başı ve Satır Besleme karakterleridir - ASCII 13 ve 10.

## Ölçümler gönderiliyor SDI-12 veya RS-485 üzerinden ağ

Tüm VibWire-108 modeller **SERAL** dijital ağ üzerinden veri aktarım işlemlerini atama seçeneği. 10 dakikalık bir zaman aşımı özelliği, cihazların gerçek zamanlı frekans sonuçlarını görüntülerken bırakılmasını sağlar.

Modbus işlemleri için cihaz, güç verilir verilmez önceden ayarlanmış örnekleme zamanında otomatik olarak tarama yapar, bkz.Yaş 38 için daha fazla ayrıntı. Modbus Kimliği, SDI-12 ve normal RS-485 işlemleriyle tam olarak aynı şekilde ayarlanır.

### Ölçümleri Ağ Üzerinden Gönderme

Bu, SDI12, 485 ve Modbus versiyon enstrümanlar için aynı işlemdir.

VibWire-108-analog çıkış kanallarını etkinleştirmek için.

1. Başlangıç




Şekil 14

2. öğesini seçin "Menu-in" " düğme



Şekil 15

Figür 15 göstermek için kullanılan ekran mesajını gösterir.bu ölçümler bir ağ üzerinden gönderecek..



3. Yukarı ve Aşağı Tuşlarını kullanarak " seçeneğini seçin.**SERAL**" seçenek

Bir kere "**SERAL**" seçeneği seçili ise "**Menu-Out**" Yeni yapılandırmayı saklamak için " tuşu aletin içine.


4. VW-108 ekrana geri dönecektir.



Cihaz şimdi ölçümleri dijital ağ üzerinden gönderecektir.

## Model VibWire-108-485 Ağ Hız Ayarı

Bu talimatlar yalnızca Model: VibWire-108-485 içindir.



Şekil 18

Şekil 18'de gösterilen klavye sırasını takip edin.

basın 'Menu-out' Baud hızı ayarını alete kaydetmek için ' düğmesine basın.



Şekil 19

VibWire-108'de dISP ekranı



Şekil 20

### Baud Hızı Ayarı

Karşındaki Şekil 20 yalnızca VibWire-108-485 modelinde kullanılır.

Bu enstrüman 9600 ve 1200 Baud ağ işlemleri destekler.

Ağ hızı seçeneklerini seçmek için "Menü girişi" anahtar. Cihazın bir RS485 ağında çalışması için iki ağ hızı seçeneği vardır.

Aşağıdaki Şekil 21, 1200 Baud Eşit Parite ayarını ve Şekil 22, eşiksiz 9600 ayarını göstermektedir.



Şekil 21

İstenen ağ hızını seçmek için yeşil ve kırmızı Yukarı ve Aşağı tuşlarını kullanın  
Ayarı alete kaydetmek için "Menu-out" düğmesine basın.



Şekil 22

## Kanal Tarama Seçimi

Cihaz, 1 ila 8 sensör kanalını taramak üzere ayarlanabilir. Bir sensör taramasını tamamlamak yaklaşık 3 saniye sürer. Aşılanan kanal sayısı ne kadar düşük olursa, bireysel alet tarama süresi o kadar hızlı olacaktır.

Taranacak sensör kanallarının sayısı VibWire-108'in kendisine atanır. Bu özellik tüm modellerde ortaktır.

### Q-LOG Enstrüman Taraması

Q-LOG yazılımı yalnızca bir ağ üzerinden gönderilen ölçümleri okuyabilir ve kalibrasyon faktörlerini ayarlayabilir.

Q-LOG yazılımının ağ üzerinden gönderilen ölçümlerin anlamını anlaması için atanan kanal sayısı tarafından tarandı BİR enstrüman, QLOG'daki cihaz kurulum ile eşleşmelidir. Q-LOG yazılımı yalnızca ağ üzerinden gönderilen verileri okur ve bir cihazda taranacak sensör kanallarının sayısını ayarlamak için kullanılamaz.

Örnek

Bir VibWire-108, yalnızca 4 sensörü tarayacak şekilde ayarlanmıştır. Titreşimli tel sensörleri 0 ila 3 kanallarına takılmalıdır.

Enstrüman KANALLAR = **4F 4T**      Q-LOG Cihaz Kurulumu **VW108 4 X Frekans 4 X Sıcaklık**

Mevcut seçenekler şunlardır:

#### VW108 Tarama Modu Q-LOG Cihaz Kurulumu

<b>8S 8T</b>	8 X Frekans + 8 X Sıcaklık
<b>7S 7T</b>	7 X Frekans + 7 X Sıcaklık
<b>6S 6T</b>	6 X Frekans + 6 X Sıcaklık
<b>5S 5T</b>	5 X Frekans + 5 X Sıcaklık
<b>4S 4T</b>	4 X Frekans + 4 X Sıcaklık
<b>3S 3T</b>	3 X Frekans + 3 X Sıcaklık
<b>2S 2T</b>	2 X Frekans + 2 X Sıcaklık
<b>1S 1T</b>	1 X Frekans + 1 X Sıcaklık


Tablo 3

### Örnek 8 Kanal Tarama Donanımı ve Q-LOG Yazılımı

Şekil 23 ve 24, 8 titreşimli tel sensörünü taramak ve Q-LOG ölçümlerini okumak için cihaz taramasını ve Q-LOG yazılım yapılandırma ayarını göstermektedir.



Şekil 23



Şekil 24

Yukarıdaki Şekil 23, VibWire-108'in 8 sensör kanalını taraması için gereken ayarı gösterir.

Q-LOG yazılımı, 8 kanallı titreşimli tel sensör ölçümlerini okuyup görüntüleyecek şekilde ayarlanmıştır.

## Cihaz Klavyesi Kullanılarak Taranacak Kanal Sayısını Ayarlama.

Aşağıdaki talimatlar bu cihazın tüm modellerinde aynıdır.

Şekil 25

Başlangıç menüsü



Şekil 26

yeşile basın "Up" anahtar

dISP mesajı görünecektir

Şekil 26

İşlemi tekrarlayın.

yeşile basın "Up" anahtar

Kimlik mesajı görünecektir

Şekil 27

İşlemi tekrarlayın.

yeşile basın "Up" anahtar

bAUd mesajı görünecektir

Şekil 28

### Kanal Tarama Seçim Menüsü

yeşile basın "Up" anahtar

CHANS mesajı görünecektir.

Şekil 23



basın **Menu**-ini tuşuna basarak kanal tarama seçim seçeneklerine ulaşabilirsiniz. varsayılan **8S 8T**

yeşili kullan **Yukarı** düğme veya kırmızı **Down** Taranacak kanal sayısını seçmek için düğmesine basın.

### Parametrelerin Enstrümmana Kaydedilmesi

Taranacak kanal sayısı seçildikten sonra yeni ayarı cihaza kaydetmek için " düğmesine basın. "**Menu-out**" düğme.

Kanal tarama seçeneklerinin listesi Tablo 3 sayfa 16'da gösterilmektedir. Şekil 30 ila 33, mevcut seçeneklerden bazlarını göstermektedir.

## Alet Kanalı Tarama Seçenekleri Ekranı



Karşındaki Şekil 30, 8 x frekans ve 8 x sıcaklık sensörü girişini taramak üzere ayarlanmış bir VibWire-108'i göstermektedir.

### 8 Kanal Tarama

Bir VibWire-108'in 8 sensör kanalının tümünü taraması yaklaşık 24 saniye sürer.



Karşındaki Şekil 31, 4 x Frekans ve 4 x Sıcaklık sensörü girişini taramak üzere ayarlanmış bir VibWire-108'i göstermektedir.

### 4 Kanal Tarama

Bir VibWire-108'in 4 sensör kanalını taraması yaklaşık 12 saniye sürer.



Karşındaki Şekil 32, 3 x Frekans ve 3 x sıcaklık sensörü girişini taramak üzere ayarlanmış bir VibWire-108'i göstermektedir.

### 3 Kanal Tarama

Bir VibWire-108'in 3 sensör kanalını taraması yaklaşık 9 saniye sürer.




Karşındaki Şekil 33, 2 x Frekans ve 2 x Sıcaklık sensörü girişini taramak üzere ayarlanmış bir VibWire-108'i göstermektedir.

### 2 Kanal Tarama

Bir VibWire-108'in 2 sensör kanalını taraması yaklaşık 6 saniye sürer.

## Q-LOG Cihaz Tarama İşlemi

Alet bir ağ üzerinde tanımlandıktan sonra taranacak sensörün sayısı ve tipi Q-LOG'a atanır.



Şekil 34

1, "Kurulum Düğmesi"ni seçin Daha fazla ayrıntı için Sayfa 21 deki Şekil 48'e bakın.

Aşağıdaki menü listesi görünecektir.

2. Yapılandırılmakta olan VibWire-108 ile eşleşen Sensör Tarama seçeneğini seçin.

Örnek

Q-LOG için tarama yapan 8 sensör, cihazda tarama yapan 8 sensörle eşleşmelidir.

Tarama seçenekleri Tablo 2'de görülebilir.


Q-LOG yazılımı yalnızca bir ağ üzerinden gönderilen ölçümleri yorumlar. Cihazın taraması gereken kanal sayısını ayarlamak için kullanılamaz. Taranan kanalların sayısı, yedi bölümlü ekranda gösterilen klavye ve menü sistemi kullanılarak atanmalıdır.

## Örnek 8 Kanal Tarama Donanımı ve Q-LOG Yazılımı

Şekil 35 ve 36, 8 titreşimli tel sensörünü taramak ve Q-LOG ölçümlerini okumak için cihaz tarama ayarını ve Q-LOG yazılım konfigürasyonunu göstermektedir.



Şekil 35



Şekil 36

Yukarıdaki Şekil 35, VibWire-108'in 8 sensör kanalını taraması için gereken ayarı gösterir.

Q-LOG yazılımı, 8 kanallı titreşimli tel sensör ölçümlerini okuyup görüntüleyecek şekilde ayarlanmıştır.

## Alet Tarama Göstergesi

7 segmentli ekran, aşağıdaki resimlerde gösterildiği gibi taramakta olan kanalı tanımlar.



Şekil 37 ila 40, 0 ila 3 sensör kanalları için Kanal Tarama Göstergesini göstermektedir.



Şekil 41 ila 44, sensör kanalları 4 ila 7 için Kanal Tarama Göstergesini göstermektedir.

## Cihaz klavyesini kullanarak Cihaz Kimlik Numarasını ayarlama

bu Aşağıdaki youtube video bağlantıları, klavye kullanılarak ve ayrıca Q-LOG Windows Yazılımı kullanılarak cihaz kimliği numarasının ayarını göstermektedir. Bu işlem, cihazın tüm modelleri için aynıdır.

### YOUTUBE DEMOSU

1. [https://youtu.be/3cst\\_smq7L8](https://youtu.be/3cst_smq7L8)
2. <https://youtu.be/BJuJfSg090U> - Q-LOG Çoklu Cihaz Demosu



Şekil 45

### Menü Sistemde Gezinme

Menu-In ve Menu-out tuşları, aşağıdakiler gibi ana kategori menü öğelerini seçmek için kullanılır:

1. Kimlik Numarası
2. Tarama Seçenekleri

bu **Up** Ve **Down** tuşları, menü öğeleri için uygun seçenekleri seçmek için kullanılır.

bir cihaz için farklı kimlik numaraları gibi,



Şekil 46

Seçmek "Menu-in" Ekranda Şekil 46 da gösterildiği gibi Id mesajı görünene kadar tuşlayın.

Seçmek "Menu-In" tuşunu ikinci kez seçin ve mevcut enstrüman kimlik numarası görüntülenecektir.

Aşağıdaki Şekil 47, cihazın mevcut kimlik numarasını 1 olarak göstermektedir.

### İLAVE NOT

Windows Q-LOG Yazılımı, geçerli cihaz Kimlik Numarasını belirlemek ve ayarlamak için kullanılabilir. Her enstrümana atanmış benzersiz bir kimlik numarası olmalıdır.



Şekil 47

### Aşama 3

Cihaz kimlik numarasını seçmek için "Yukarı" ve "Aşağı" düğmelerini kullanın.

seçme "Yukarı" tuşu kimliği artıracaktır.

"Aşağı" tuşu ID numarasını azaltır.


SDI12 veya RS485 olup olmadığına bakılmaksızın, ağıdaki her enstrüman benzersiz bir kimlik numarası atanmasını gerektirir.

" düğmesine basarak yeni kimlik numarasını alete kaydedin.**Menü çıkışlı**" düğme.

## Q-LOG Yazılımı - Cihaz Kimlik Numarasını Ayarlama

VibWire-108 cihazı, Q-LOG adlı ücretsiz bir uygulama yazılımı ile sunulur. Bu yazılım, cihaz yapılandırma ayarlarının hepsini olmasa da çoğunu yapılandırmak, test ölçümleri yapmak ve ölçümleri görüntülemek ve saklamak için kullanılabilir. Ücretsiz ve kısıtlama olmaksızın sunulmaktadır.

**Q-LOG, alet kimlik numarasını aramak için kullanılabilir.**



Şekil 48

Figür 48 karşısında, bir RS485 veya SDI12 dijital ağ üzerindeki cihazları tanımlayan varsayılan Q-LOG uygulama yazılımı Penceresi gösterilmektedir.

Gösterilen araçların kimlik numaraları 0 ve 1'dir.

### Q-LOG Özellikleri

- 1 = Kimlik Numarası
- 2 = Sensörleri Yapılandır Düğmesi
- 3 = Ana Menü Öğeleri Sekmesi
- 4 = Bir ağ üzerinde tanımlanan araçlar.
- 5 = Kurulum Düğmesi - Cihaz Tarama Seçenekleri

### Öğe 2 - Sensörleri Yapılandır Düğmesi


Sensör Yapılandırma Menüsünü getirmek için Seçenek 2'yi seçin. Tüm sensör kalibrasyon parametrelerinin atıldığı yer bu Penceredir. Varsayılan sıcaklık sensörü kalibrasyon parametreleri, Q-LOG yazılımına yerleştirilmişdir, ancak Kullanıcı bu parametreleri ayarlayabilir.

### Q-LOG Kimlik Numarasını Değiştir

Q-LOG yazılımı, bir cihaz kimlik numarasını görüntülemek ve ayarlamak için kullanılabilir. Kimlik numarası, birimin bir ağ üzerindeki adresidir.

**1 = Q-LOG Menüsü 2 = Adres Menüsü Seçeneğini Değiştir**

**3 = Menü Seçeneğini Otomatik Ata**



Adres değişikliği için Enstrüman seçin

Görüntülenen Menü sisteminden öğesini seçin "Adres değiştir" seçenek. Yeni kimlik numarasını girin ve tuşuna basın **Ayarlamak**' seçenek.

Keynes ortam dönştürücülerindeki durum göstergeleri, gönderilen verileri göstermek için yanıp sönecektir.enstrümanlara.

"Cihazları tara" menü seçeneği enstrüman, cihazdaki yeni kimlik numarasında görünecektir liste.

#### TEKNİK NOT

Bir ağdaki iki sensörün aynı kimlik numarasına sahip olmadığından emin olun.

"Otomatik atama" Sonuç dosyası düzenlemek için menü seçeneği.

Şekil 49

İçin gösteri enstrüman değiştirme kıl Q-LOG KULLANAN numara youtube'da görülebilir:


Bağlantıya bakın:<https://youtu.be/BJuJfSq090U>

## Q-LOG Yazılımını kullanarak Konfigürasyon Faktörlerini VW-108'e Yazma

Her sensör kanalı tamamen yapılandırılabilir ve Kullanıcıya bir sensörün hem titreşen tel frekansı hem de sıcaklık bileşenleri için kalibrasyon faktörlerini ayarlama yeteneği verir. Sensör giriş kanalları, frekansı Hz, Rakamlar ve Mühendislik birimleri cinsinden raporlamak üzere ayrı ayrı yapılandırılabilir.

Sıcaklık sensörleri, Santigrat Derece ve mV cinsinden sonuç verecek şekilde yapılandırılabilir.

### Kanal 0 ve 1 için Sensör Kalibrasyon Faktörleri ve Kurulumu



Chan 0 Therm no	1	Tool	Set
Chan 0 Frequency output	0	Tool	Set
Chan 0 Cal A	0.0	Tool	Set
Chan 0 Cal B	1.0000	Tool	Set
Chan 0 Cal C	0.0	Tool	Set
Chan 0 Cal D	0.0	Tool	Set
Chan 1 Therm no	1	Tool	Set
Chan 1 Frequency output	0	Tool	Set
Chan 1 Cal A	0.0	Tool	Set
Chan 1 Cal B	1.0000	Tool	Set
Chan 1 Cal C	0.0	Tool	Set
Chan 1 Cal D	0.0	Tool	Set

Şekil 50

C = Kanal 0 Sensör Kalibrasyon Faktörleri.

D = Kanal 1 Sensör Kalibrasyon Faktörleri.

### Termistör Seçimi


Termistör tipi 1 seçilmiştir.

### Frekans Birimleri

Hz için Frekans Çıkış Tipi 0 seçilmiştir.

Bu kanallar için cihaz tarafından döndürülen ham frekans sonuçları ölçeklendirilmiştir.

### Kanal 2 ile 4 için Sensör Kalibrasyon Faktörleri ve Kurulumu



Chan 2 Therm no	1	Tool	Set
Chan 2 Frequency output	0	Tool	Set
Chan 2 Cal A	0.0	Tool	Set
Chan 2 Cal B	1.0000	Tool	Set
Chan 2 Cal C	0.0	Tool	Set
Chan 2 Cal D	0.0	Tool	Set
Chan 3 Therm no	1	Tool	Set
Chan 3 Frequency output	0	Tool	Set
Chan 3 Cal A	0.0	Tool	Set
Chan 3 Cal B	1.0000	Tool	Set
Chan 3 Cal C	0.0	Tool	Set
Chan 3 Cal D	0.0	Tool	Set
Chan 4 Therm no	1	Tool	Set
Chan 4 Frequency output	0	Tool	Set
Chan 4 Cal A	0.0	Tool	Set
Chan 4 Cal B	1.0000	Tool	Set
Chan 4 Cal C	0.0	Tool	Set
Chan 4 Cal D	0.0	Tool	Set

Şekil 51

E = Kanal 2 Sensör Kalibrasyon Faktörleri.

F = Kanal 3 Sensör Kalibrasyon Faktörleri.

G = Kanal 4 Sensör Kalibrasyon Faktörleri.

### Termistör Seçimi

L = Termistör tipi seçimi.


Sıcaklık okumalarını bildirmek için termistör tip seçeneği ayarlanmalıdır

**termik no:** Tamsayı : Yalnızca değer 1 veya 2

M = Frekans Çıkış Tipi

0 = Hz 1 = Rakamlar 2 = Mühendislik Birimleri

### Kanal 5 ile 7 için Sensör Kalibrasyon Faktörleri ve Kurulumu



Chan 5 Therm no	1	Tool	Set
Chan 5 Frequency output	0	Tool	Set
Chan 5 Cal A	0.0	Tool	Set
Chan 5 Cal B	1.0000	Tool	Set
Chan 5 Cal C	0.0	Tool	Set
Chan 5 Cal D	0.0	Tool	Set
Chan 6 Therm no	1	Tool	Set
Chan 6 Frequency output	0	Tool	Set
Chan 6 Cal A	0.0	Tool	Set
Chan 6 Cal B	1.0000	Tool	Set
Chan 6 Cal C	0.0	Tool	Set
Chan 6 Cal D	0.0	Tool	Set
Chan 7 Therm no	1	Tool	Set
Chan 7 Frequency output	0	Tool	Set
Chan 7 Cal A	0.0	Tool	Set
Chan 7 Cal B	1.0000	Tool	Set
Chan 7 Cal C	0.0	Tool	Set
Chan 7 Cal D	0.0	Tool	Set

Şekil 52

H = Kanal 5 Sensör Kalibrasyon Faktörleri.

I = Kanal 6 Sensör Kalibrasyon Faktörleri.

J = Kanal 7 Sensör Kalibrasyon Faktörleri.

### Termistör Seçimi

Termistör tipi 1 seçilmiştir.

### Frekans Birimleri

Hz için Frekans Çıkış Tipi 0 seçilmiştir.

Bu kanallar için cihaz tarafından döndürülen ölçeklenmiş ham frekans sonuçları

**Frekans Çıkış Tipleri:** 0 = Hz, 1 = Rakamlar, 2 = Mühendislik Birimleri

## Termistör Kalibrasyon Faktörleri

Property	Value	Tool	Set
Identify	13KEYNESCOVW108A024		
Number of channels	8	Tool	Set
Therm 1 Type	2	Tool	Set
Therm 1 Resistance at T0 (ohms)	3000.0	Tool	Set
Therm 1 T0 (Celsius)	25.000	Tool	Set
Therm 1 Beta	4000.0	Tool	Set
Therm 1 Steinhart-Hart 0th order (A)	0.0033540	Tool	Set
Therm 1 Steinhart-Hart 1st order (B)	2.5627E-4	Tool	Set
Therm 1 Steinhart-Hart 2nd order (D)	2.0829E-6	Tool	Set
Therm 1 Steinhart-Hart 3rd order (C)	7.3003E-8	Tool	Set
Therm 2 Type	1	Tool	Set
Therm 2 Resistance at T0 (ohms)	3300.0	Tool	Set
Therm 2 T0 (Celsius)	25.000	Tool	Set
Therm 2 Beta	4000.0	Tool	Set
Therm 2 Steinhart-Hart 0th order (A)	0.0033540	Tool	Set
Therm 2 Steinhart-Hart 2st order (B)	2.5627E-4	Tool	Set
Therm 2 Steinhart-Hart 2nd order (D)	2.0829E-6	Tool	Set
Therm 2 Steinhart-Hart 3rd order (C)	7.3003E-8	Tool	Set
Therm 2 Steinhart-Hart 3rd order (D)	7.3003E-8	Tool	Set
Chan 0 Therm no	1	Tool	Set
Chan 0 Frequency output	0	Tool	Set
Chan 0 Cal A	0.0	Tool	Set
...	...	...	...

VibWire-108, iki adet Kullanıcı Tanımlı termistör tipi sensör yapılandırma ayarını destekler.

Karşıda Şekil 53'te gösterilen menü, termistörler için kalibrasyon ayarlarının bulunduğu ve atandığı Q-LOG'daki Pencereyi gösterir.

Parametreler terminal bağlantı noktası menü sistemi kullanılarak da bulunabilir ve ayarlanabilir, ek ayrıntılar için kılavuzun 35. sayfasına bakın.

Kalibrasyon veri sayfasından yeni parametreleri girin ve yeni değeri alete yazmak için "Ayarla" düğmesine basın. Bir Keynes Controls medya dönüştürücünün kullanımında olmasa durumunda, parametrelerin cihaza gönderildiğini göstermek için durum ışıkları yanacaktır.

**A** = Termistör Tip 1 Ayarları  
**B** = Termistör Tip 2 Ayarları

### Fabrika ayarları:

Şekil 53 fabrika ayarlı varsayılan parametreleri gösterir ve çoğu üçüncü taraf sensör tarafından herhangi bir ayar yapılmadan kullanılabilir.

Tüm kalibrasyon faktörleri kullanılarak da atanabilir. **Terminal Port Menü Sistemi.**

## Q-LOG Yazılımını Kullanarak Kalibrasyon Faktörünü Ayarlama

1. Fare işaretçisini kullanarak ayarlanacak Hücreyi seçin.
2. Yeni değeri seçilen hücreye yazın. Hücre değişecek renk bir değerin güncellendiğini gösterir.
3. Değeri alete kaydetmek için "Ayarla" düğmesine basın.

Bir enstrümanla iletişim kurmak için bir Keynes Controls medya dönüştürücüsü kullanılması durumunda Kullanıcı, Durum LED göstergelerinin yanıp söndüğünü gözlemleyecektir.

5 = Ayar Düğmesi QLOG



Şekil 54

## Sıcaklık Telafili Ölçümler

Sıcaklık kompanzasyonlu okumaları etkinleştirmek için termistör kalibrasyon parametresi  $T_0$  ve termal genleşme parametresi D kalibrasyon faktörlerinde atanmalıdır.

Yukarıdaki Şekil 53, T'nin nerede olduğunu gösterir.  $T_0$  Kalibre Edilen Sensör Sıcaklığı, Q-LOG Yazılımindan atanır.  $T_0$  parametresi, Titreşimli Tel Sensörü Kalibrasyon Veri sayfalarının çoğu tamlanmış olarak bulunur.

T parametreleri durumun  $T_0$  ve  $R_0$  her ikisi de atanması, T kullanılarak yapılan hesaplam  $T_0$  en doğru sonucu verdiği için kullanılır.

Ne zaman  $T_0$  atanmamışsa veya sıfırda eşitse, sıcaklık kompanzasyonlu sonuçlar değil hesaplanır.

## Sıcaklık Hesaplama Seçenekleri

VibWire-108 cihazlarının sunduğu termistör doğrusallaştırma seçenekleri, Beta Değeri ve Steinhart-hert'tir.

Ortak VW Sensörü Termistörü Parça Numarası

**YSI 44005**

**Vishay 1C 3001 B3**

**RS Parça no: 151-215**

Parça numaraları, çoğu farklı VW sensör üreticisi tarafından sıcaklığı ölçmek için yaygın olarak kullanılan 3K Ohm termistör içindir.

Sensörler 25 Derece C'de 3K Ohm direnç verir

Bu sensörlerde kullanılan en yaygın malzeme, GE algılamasından F malzeme tipini kullanır.

Daha düşük doğrulukta sıcaklık okumaları için veya kalibrasyon faktörleri bilinmediğinde, termistör Beta değeri,  $T_0$  ve  $R_0$  parametreler atanabilir.

## SDI-12 Sürümü Enstrümanın Desteklediği Komutlar

Aşağıdaki komutlar VibWire-108 SDI-12 modeli tarafından desteklenir

Tanım	Usta	VibWire-108 Yanıtı
Aktif olduğunu onayla	A!	bır\n\n
<b>Kimliği gönder:</b>	Ne!	a13 KEYNESCOVi Wire-1080001\n\n
SDI-12 protokolünü tamamlamak için sağlanmıştır		Keynes tarafından atanın Parça Tanımı
<b>Adres Sorgulama</b>	?!	bır\n\n
alet adresini tanımlar ve yalnızca tek aletli işlemlerde yaygın olarak kullanılır.	SDI-12 komut setini uyumlu hale getirmek için kullanılır	burada a = kimlik numarası 0 - 9 (standart) / (a..z) Gelişmiş SDI-12 RS485 için 0 - 9 / a - z
<b>Adres değiştir:</b>	aab!	b\n\n
enstrüman adresini değiştirmek için kullanılır A (ilk) içiBağ işlemleri için yeni kimlik	a = ilk adres b = yeni adres	<b>bir : b</b> = sayı 0 - 9 veya a - z
Ölçümü Başlat	AM!	a0268\n\n
bir alete ölçüm yapmasını söyleyin	a = cihazın adresi örnek 0M! ID 0 için taramayı başlatır	a adresi enstrüman 60 saniye sonra 8 x vibwire ve 8 x temp döndür
<b>Eş Zamanlı ölçüm:</b>	AC!	a0268\n\n
Bir ağıdaki tüm enstrümanlar için aynı anda ölçüm başlatmak için kullanılır.	başlangıç ölçüm aleti adres a	yalnızca talimat alındıktan sonra ilk yanıt verilir ve veriler gönderilmeye hazır olduğunda yanıt verilmez.
Bu komut, diğer cihazlar için RS-485 veri yolunu serbest bırakır		
<b>veri gönder</b>	aD0! aD1! aD2! veya aD3!	+xxxx.x+xxxx.x+xxxx.x+xxxx.x\r\n
veri döndürüldü Ve! = Vib + Vib + Term + Term ve her komut için aynı biçimde sahip	aD0! = kanal 0 ve 3 VibWire Sens aD1! = kanal 4 ve 7 VibWire Sens aD2! = kanal 0 ve 3 Term/analog aD3! = kanal 4 ve 7 Termal/analog	
<b>Termistör 1 ve 2</b>	VibWire-108, 2 termistör tipini destekler	
<b>Termistör Tipi 1</b> Sıcaklık sensörü ayarları	aXT1RE! aXT1T0! = 25	25 Derece C de Direnç T0 - genel olarak 25 Derece C
Sensör kalibrasyon sayfasındaki parametreler	aXT1BET!	Beta Değeri
Steinhart-Hart Parametreleri Termistör direnci/sıcaklık hesabı	aXT1ST0! aXT1ST1! aXT1ST2! aXT1ST3!	Steinhart-Hart A Steinhart-Hart B Steinhart-Hart C Steinhart-Hart D
<b>Termistör Tipi 2</b>		
Sıcaklık sensörü ayarları	aXT2RE! aXT2T0! = 25	25 Derece C De Direnç T0 - genel olarak 25 Derece C
Sensör kalibrasyon sayfasındaki parametreler	aXT2BET!	Beta Değeri
Steinhart-Hart Parametreleri Termistör direnci/sıcaklık hesabı	aXT2ST0! aXT2ST1! aXT2ST2! aXT2ST3!	Steinhart-Hart A Steinhart-Hart B Steinhart-Hart C Steinhart-Hart D
Saya 36 örnek kalibrasyon veri sayfasını gösterir		
<b>VW Sensör Giriş Kanalı Ayarları</b>	aXCH0FN!	0 = Hz cinsinden çıkış 1 = Rakamlarla Çıktı = F <sup>2</sup> /1000 2 = formülü kullan A + B * haneler + C * hanele <sup>2</sup> + D * sıcaklık  basamak =Sıklık <sup>2</sup> Hz birimlerinde <sup>2</sup>
	F = Frekans tipi N = VW Kanalı 0 .. 7	
<b>termistör Tipi</b>	aXCH0TN! = Termistör tipi	0 = Voltaj oranı 1 = Tip 1 termistör (yukarıdaki gibi XT1RE vb. kullanın) 2 = Tip 2 termistör 11 = Tip 1 direnç oranı, çıkış Rt/R25 12 = Tip 2 direnç oranı, çıkış Rt/R25 99 = Terminalde çıkış mV
VW108, aşağıdakiler için 2 farklı termistör tipini destekler: sıcaklık ölçümü.	a = kimlik T = Termistör Tipi N = Termistör Kanal Girişi = 0..7	
<b>Termistör Sıcaklık Hesabı</b>	aXT1TYn!	0 = direnç oranı - termistör veri sayfası (Rt/R25)
	a = Kimlik n = tamsayı 0 .. 2	1 = Beta değeri hesaplaması 1/T = 1/T0 + log(r)/Beta burada r = Rt/R25 2 = Steinhart-hart denklemi  1/T = A + B(Ln R <sub>t</sub> /R <sub>25</sub> ) + C(Ln R <sub>t</sub> /R <sub>25</sub> ) <sup>2</sup> + D(Ln R <sub>t</sub> /R <sub>25</sub> ) <sup>3</sup>

Tablo 3

## RS-485 Sürümü Cihaz Destekli Komutlar

Aletin RS-485 ve SDI-12 sürümleri için alet komutları, komutun başlangıcındaki "%" öneki dışında aynıdır. Görmek Taşağıda mümkün 4.

Tanım	Usta	VibWire-108 Yanıtı
Aktif olduğunu onayla	%A!	bır\n
<b>Kimliği gönder:</b>	%al!	a13KEYNESCOVibWire-1080001\r\n
SDI-12 protokolünü tamamlamak için sağlanmıştır		Keynes tarafından atanın Parça Tanımı
<b>Adres sorgusu</b>	%?!	bır\n
alet adresini tanımlar ve yalnızca tek aletli işlemlerde yaygın olarak kullanılır	SDI-12 komut setini uyumlu hale getirmek için kullanılır	a = SDI-12 için 0 - 9 sayısı RS485 için 0 - 9 harf a - z A - Z
<b>Adres değiştir:</b>	%aAb!	b\r\n
ağ işlemleri için alet adresini (başlangıç) yerine b yeni kimliğe değiştirmek için kullanılır	a = ilk adres b = yeni adres	a : b = sayı 0 - 9 veya a - z
<b>Ölçümü Başlat</b>	%aM!	a0268\r\n
bir alete ölçüm yapmasını söyleyin	a = cihazın adresi örnek 0M! ID 0 için taramayı başlatır	a adresli enstrüman 60 saniye sonra 8 x vibwire ve 8 x temp döndürür
<b>Eş Zamanlı ölçüm:</b>	%AC!	a0268\r\n
Bir ağıdaki tüm enstrümanlar için aynı anda ölçüm başlatmak için kullanılır.	başlangıç ölçüm aleti adres a	İlk yanıt, yalnızca talimat alındıktan sonra ve şu durumlarda yanıt verilmez: veri hazır ile gonderilecek
Bu komut, diğer cihazlar için RS-485 veri yolunu serbest bırakır		
<b>veri gönder</b>	%aD0! aD1! aD2! veya aD3!	+xxxx.x+xxxx.x+xxxx.x+xxxx.x\r\n
veri döndürüldü	aD0! = kanal 0 ve 3 VibWire Sens	
Vel = Vib + Vib + Term + Term	aD1! = kanal 4 ve 7 VibWire Sens	
ve her komut için aynı biçimde sahip	aD2! = kanal 0 ve 3 Term/analog	
	aD3! = kanal 4 ve 7 Termal/analog	
<b>Termistör 1 ve 2</b>		VibWire-108, 2 termistör tipini destekler
<b>Termistör Tipi 1</b>	%aXT1RE! %aXT1T0! = 25 %aXT1BET!	25 Derece C De Direnç T0 - genel olarak 25 Derece C Beta Değeri
Sıcaklık sensörü ayarları		
Sensör kalibrasyon sayfasındaki parametreler		
Steinhart-Hart Parametreleri	%aXT1ST0!	Steinhart-Hart'ta A
Termistör direnci/sıcaklık hesabı	%aXT1ST1!	Steinhart-Hart'ta B
	%aXT1ST2!	Steinhart-Hart'ta C
Bkz. sayfa 36	%aXT1ST3!	Steinhart-Hart'ta D
<b>Termistör Tipi 2</b>	%aXT2RE! %aXT2T0! = 25 %aXT2BET!	25 Derece C'de Direnç T0 - genel olarak 25 Derece C Beta Değeri
Sıcaklık sensörü ayarları		
Sensör kalibrasyon sayfasındaki parametreler		
Steinhart-Hart Parametreleri	%aXT2ST0!	Steinhart-Hart'ta A
Termistör direnci/sıcaklık hesabı	%aXT2ST1!	Steinhart-Hart'ta B
	%aXT2ST2!	Steinhart-Hart'ta C
Bkz. sayfa 36	%aXT2ST3!	Steinhart-Hart'ta D
<b>VW Sensör Giriş Kanalı Ayarları</b>	%aXCH0FN!	0 = Hz cinsinden çıkış 1 = Rakamlarla Çıktı = F^2/1000 2 = formülü kullan A + B*haneler + C*haneler^2 + D*sıcaklık
	F = Frekans tipi	basamak = Frekans^2 Hz birimlerinde^2
	N = VW Kanalı 0 .. 7	0 = Voltaj oranı 1 = Tip 1 termistör (yukarıdaki gibi XT1RE vb. kullanın) 2 = Tip 2 termistör 11 = Tip 1 direnç oranı, çıkış Rt/R25 12 = Tip 2 direnç oranı, çıkış Rt/R25 99 = Terminalde çıkış mV
<b>termistör Tipi</b>	%aXCH0TN! = Termistör tipi	
VW108, aşağıdakiler için 2 farklı termistör tipini destekler: sıcaklık ölçümü.	a = kimlik T = Termistör Tipi N = Termistör Kanal Giriş = 0..7	
<b>Termistör Sıcaklık Hesabı</b>	%aXT1TYn!	0 = direnç oranı - termistör veri sayfası ( $R_t/R_{25}$ )
	a = Kimlik n = tam sayı 0 .. 2	1 = Beta değeri hesaplaması $1/T = 1/T_0 + \log(r)/\text{Beta burada } r = R_t/R_{25}$
		2 = Steinhart-hart denklemi
		$1/T = A + B(\ln R_t/R_{25}) + C(\ln R_t/R_{25})^2 + D(\ln R_t/R_{25})^3$

Tablo 4

## RS-485/SDI-12 Komutlarını Kullanma Örnekleri

Aşağıdaki örnekler, RS-485 ve SDI-12 ağlarını kurmak ve okuma yapmak için gereken çeşitli görevlerin nasıl üstlenileceğini göstermektedir. SDI-12 ve RS485 modelleri arasındaki komut yapısı, tüm RS-485 komutlarının tüm komutların başında '%' işaretini kullanması dışında temelde aynıdır.

SDI-12 ağı, aksi belirtilmemişçe, adres aralığı 0 ile 9 olan yalnızca 10 adede kadar cihazı destekler.

### Bir komut kullanarak Kimlik Numarasını (adresi) değiştirme

Aşağıdaki örnek, cihaz kimlik numarasının varsayılan fabrika ayarı olan 0'dan 5'e nasıl değiştirileceğini gösterir.

komutunu kullanın '**aAb!**'      burada **a** = Başlangıç      **Kimliği b** = Son Kimlik

SDI-12 ana gönderileri:    **'0A5!'**    Enstrüman yanıt verir **5\r\n**      Yeni Satır Döndür (5, yeni kimlik numarasını temsil eder)  
 RS-485 ana gönderileri    **'%0A5!'**    Enstrüman yanıt verir **5\r\n**      Yeni Satır Döndür (5, yeni kimlik numarasını temsil eder)

### Kimlik Numarası Sorgulama

Bu komut, SDI-12 ile uyumlu kalması için eklenmiştir ve yalnızca tek aletli işlemler için kullanılmalıdır. Çok araçlı bir ağda konuşlandırılacak aygıtlar için kimlik numaralarını tanımlarken kullanılan komut.

Aşağıdaki örnek, tek bir enstrümanın ID numarasını göstermek içindir.

komutu kullan '**?!**'      **'?!**'    komutu yalnızca tek bir alet çalışırken çalışır.

usta gönderir '**?**'      Enstrüman yanıt verir **3\r\n**      Yeni Satır Döndür (3 kimlik numarasıdır)

### Aletler için ölçümleri bir ağ üzerinde başlatın

Aşağıdaki örnek, sırasıyla kimlik numarası 2, 7 ve 9 olan cihazlarda ölçümlerin nasıl başlatılacağını gösterir.

Bu örnekte, aletlere birer birer okumaya başlamaları talimatı verilir ve her bir alet okumaların yapıldığını söyleyene kadar ağ serbest bırakılmaz.

Aletler ölçüm işlemlerine başlayacak ancak talimat verilene kadar ağ üzerinden veri gönderilmeyecektir.

komutunu kullanın    **'aM!'**      burada **a** = Cihaz Kimlik Numarası  
 komutunu kullanın    **'%aM!'**      RS-485 ağ işlemi için

Kullanım örnekleri.

Aşağıdaki örnek, yerel bir SDI-12 ağında birbirine bağlı 3 x VibWire-108 ünitesinin basit bir uygulamasına dayanmaktadır. Adres 2'ye sahip Ünite 1, 4 titreşimli telli sensör için, Adres 7'ye sahip Ünite 2, 6 sensörü taramak için ve son olarak Ünite 3, 8 sensörü taramak için konfigüre edilmiştir.

usta gönderir: <b>'2M!'</b>	Enstrüman yanıt verir bunu takiben	<b>"20144\r\n"</b> <b>"2\r\n"</b>	belirtilen okumalar 60 saniye sonra kullanılabilir ölçüm tamamlandığında
<b>7M!</b>		<b>"70206\r\n"</b> <b>"7\r\n"</b>	20 saniye sonra mevcut belirtilen okumalar ölçüm talimatı gönderilir.
<b>9M!</b>		<b>"90268\r\n"</b> <b>"9\r\n"</b>	26 saniye sonra mevcut gösterilen okumalar ölçüm talimatı gönderilir.

### Enstrüman Tanımlayıcı

Çoklu bağlantı ağında konuşlandırılan her aracın, ağdaki belirli bir aracı tanımlamak için benzersiz bir araç tanımlayıcı setine sahip olması gereklidir.

RS-485 ağı için bu tanımlayıcı şu aralıktadır:    **0-9 / a..z**

SDI-12 ağı için kimlik numarası 0..9 aralığındadır - Ek kimlik numaraları desteklenir:    **a .. z.**

Modbus işlemleri için kimlik numarası şu anda şu şekilde sınırlıdır    **:1 .. 32.**

### Ölçüm Komutlarını Başlat

Bir RS-485 ağı üzerinden ölçümleri başlatmak için VibWire-108 tarafından desteklenen ve ' olarak adlandırılan 2 ayrı komut vardır.'**aM!**' Ve '**aC!**'. Tablo 3 ve 4, VibWire-108 modelleri tarafından kullanılan komutların tam açıklamasını içerir.

bu '**aM!**' bir ölçüm başlatır ve veriler cihazdan iletilmeye hazır olur olmaz yanıt verir. Bu komut, tüm cihaz sensör girişlerini bir dizi olarak döndürür

'**aC!**' komutu, ağ genelinde dağıtılan birden fazla cihaz üzerinde ölçümleri başlatmak için kullanılan eşzamanlı işlemleri başlatır. '**aC!**' komutu, diğer cihazların serbestçe çalışabilmesi için ağ yolunu serbest bırakır.

## Ölçüm Komutlarının seçimine ilişkin tavsiyeler

VibWire-108 hem bireysel hem de eş zamanlı ölçüm komutlarını destekler.

Keynes, cihazlar arasında büyük mesafeler olduğu ve ağ kablosu kurulum kalitesinin düşük olduğu durumlarda, bireysel başlatma ölçümü komutlarının kullanılmasını önerir. Besleme kablosunda önemli voltaj kayıpları olması durumunda, aynı anda tarama yapan birçok sensörün ek yükü, bazı cihazların doğru şekilde çalışmamasına neden olabilir.

Hızlı sonuçlar ve küçük ölçekli sistemler için eş zamanlı ölçüm başlatma komutu kullanılabilir.

## Olası Ağ Sorunları

En yaygın ağ sorunu, SDI-12 ağına bağlı cihazlarda ortaya çıkar.

Bir ağa beklenenden daha büyük bir yük konması durumunda, 0 V ile SDI-12 12 V besleme hattı arasındaki voltaj düşüşü cihazın arızalanmasına neden olabilir. Yüksek bir yük, bir ağ üzerindeki çok sayıda enstrüman tarafından çekilen aşırı akımdan kaynaklanabilir.

Koparma Kontrolü seçenekleri 43. sayfada görülebilir.

## kullanarak ölçümleri başlatın.CezmekCemir

VibWire-108, aM'yi destekler! ve AC! ölçüm komutları Eş Zamanlı ölçüm 'aC!' komutu, diğer cihazların çalışmasına izin vermek için ilk komut yanıtından sonra ağı serbest bıraklığı için 'aM!' komutundan farklidır.

'aC!' komutu, sensörlerden okumaya başlamak için cihaz içindeki ölçüm döngüsünü başlatır; ancak verilerin ağı üzerinden gönderilmeden önce yine de VibWire-108'den talep edilmesi gereklidir.

Sırasıyla kimlik numaraları 1, 6 ve 7 olan cihazlar için eş zamanlı ölçüm örneği.

Bu örnekte, aletlere birer birer okumaya başlamaları talimatı verilir ve her bir alet okumaların yapıldığını söyleyene kadar ağı serbest bırakılmaz. Aletler, komut alınır alınmaz ölçüm işlemlerine başlayacak, ancak talimat verilene kadar ağı üzerinden veri gönderilmeyecektir.

komutunu kullanın 'aC'

burada a = Cihaz Kimlik Numarası.

usta gönderir: '1C!' - 4 sensör

Cihaz yanıt verir '10144\r\n' belirtilen okumalar 14 saniye sonra kullanılabilir  
Bu yanıt döner dönmez ağı diğer cihazlar için ücretsizdir.

'6C!-3 sensör  
'7C!- 5 sensör

"60113\r\n"  
"70175\r\n"

## Okumak Ölçüm VibWire-108'den alınan değerler

VibWire-108 için ölçüm işlemlerini başlatmak için hangi komut 'aM!' veya 'aC!' kullanılırsa kullanılsın, kullanılabilir olduğunda veri göndermesi için talimat verilmelidir. Bir ölçüm yapması talimatı verdikten sonra cihazın sensör değerlerini kullanılabılır hale getirmesi yaklaşık 30 saniye sürer.

Titreşimli tel frekansı giriş veri değerleri **Birimler Hz, Basamak . Si**

bu **Sıcaklık değerleri** giriş var **Birimler C Derecesi**

Şu komutu kullanın ':aD0!' -- Titreşimli Tel girişleri 0 - 3  
'aD1!' -- Titreşimli Tel girişleri 4 - 7  
'aD2!' -- Sıcaklık 0 - 3(**Sen C**)  
'aD3!' -- Sıcaklık 4 - 7(**Sen C**)

Enstrüman yanıt verir: 'A+xxxx.x+xxxx.x+xxxx.x+xxxx.x\r\n' xxxx.x, döndürülen sayının biçimidir - 1 ondalık basamak

örneğin ID = 4 olan bir cihazdan tüm sensör verilerini okumak için

usta gönderir : '4D0!' Enstrüman yanıt verir: '4+0025.3+0024.4+0024.3+0025.7 Titreşimli tel verileri  
'4D1!' Enstrüman yanıt verir: '4+0024.5+0026.0+0017.8+0000.0 Hiçbir sensör kurulu olmadığında 0000.0 döndürülür

## Sıcaklık Veri formatı

7 VW sensörünün takılı olduğu bir cihaz için.

'4D2!' Enstrüman yanıt verir: '4+0025.6+0025.1+0024.9+0021.7' yalnızca 7 sıcaklık değerine sahip sonuçları gösterir Deg C  
'4D3!' Enstrüman yanıt verir: '4+0024.9+0026.8+0025.9+0000.0'

**Veri yok** Enstrüman 'a\r\n' veya bu örnek ' yanıtını verir 4\r\n'

Not. Sıcaklık değerleri Deg C cinsindendir.

**Not. Bireysel Titreşimli tel sensör girişleri, terminal bağlantı noktası menü sistemi kullanılarak SI birimlerini doldurmek için yapılandırılabilir.**

## Ayar Sıcaklığı Birim Tipi (Deg C / mV)

Aşağıdaki örnek, Kanal 2 için ID=0 olan bir alet için sıcaklık sensörü çıkışının Derece C'ye nasıl ayarlanacağını gösterir.

aXCHcTN,N

c: kanal numarası 0..7

n: 1 veya 2 = Santigrat cinsinden termistör seçimi

n: 0 = gerilim oranı

n: 9 = milivolt

0XCH2TN1 Kanal 2 için Termistör tipi 1'i seçin. -Bir termistörün tip 1'e ayarlanması, sıcaklık değerlerinin Derece C'de olmasını sağlar.

## Analog Veri Toplama Sistemine Bağlantı

Aşağıdaki ayrıntılar, VibWire-108 analog çıkışlarının bir analog giriş veri toplama sistemi veya kayıt ünitesi ile çalışacak şekilde nasıl yapılandırılacağını göstermektedir.

Parça Numarası :**VibWire-108-Analog**.

### Teknik Özellikler Analog Çıkış Portları

8 x 0 - 2.5V DC tek uçlu analog çıkış portları - 16 bit DAC

8 x Termistör Çıkışır - 3,3K Ohm tamamlama dirençleri

### Operasyon teorisi

VW-108, cihaza takılan analog çıkış portları kullanılarak harici bir veri toplama sistemine veya veri kaydedici ye bağlanabilir. Doğru değerlerin kaydedici/alma sistemi tarafından yorumlanabilmesi için, bunlar ölçüm için aktarılmadan önce VW-108 tarafından uygun bir analog sinyale ölçeklendirilir. Her çıkış kanalı, üretilen herhangi bir sensörü desteklemek için benzersiz bir şekilde yapılandırılabilir.

Analog çıkışın çalışmasını tanımlarken, her kanalın tanımlanmış sensör çalışma özelliklerine sahip olması gereklidir. VW-108 için bu, minimum çalışma frekansı ve aralığının cihaza ayarlandığı anlamına gelir.

Sensör için çalışma frekansları atandıktan sonra cihaz, ölçülen sensör frekansını 0 V = minimum frekans ve 2,5V = maksimum frekans aralığında ölçeklendirilir.

### Analog Giriş veya Veri Toplama Sistemine Bağlantı

Analog çıkış portları tek uçludur ve bu nedenle diferansiyel giriş kanalına bağlanırken dikkatli olunmalıdır.

- Sense = 0V (tek uçlu) veya -Vin (Diferansiyel Giriş)

+ Anlam = +Vin

### VibWire-108 Analog Port Konfigürasyonu

Alçak Frekans := 500 - 3000 Hz, 100 Hz aralıklarla tanımlı

Aralık := 100 Hz adımlar.

### Analog Çıkış Portlarını Başlatma

VibWire-108 deki analog çıkış kanallarını etkinleştirmek için

#### 1. Başlangıç



2. ögesini seçin 'Menu-in' düğme

3. Yukarı ve Aşağı Tuşlarını kullanarak " seçeneğini seçin.**Analg**"

**"Seri C0d C1d C2d C3d C4d C5d C6d C7d"** mevcut diğer seçenekler

Bir kere "**Analg**" çıkışı seçilir "**Menü Çıkışı Bul**" seçeneği onaylamak için " tuşuna basılması gereklidir.

4. VW-108 ekrana geri dönecektir.



ve artık enstrüman için analog çıkış kanalları etkinleştirilmiştir.

Titreşimli tel sensör girişlerinin her biri ayrı ayrı yapılandırılabilir. Analog çıkış kanalının ayarlanması, yalnızca aleti harici bir veri kaydedici veya analog toplama sistemi ile kullanırken gereklidir ve SDI-12 ve RS485 ağlarında ölçümler yapılacağı zaman gereklidir.

## Optimize etme Analog Çıkış Ayarları

### Örnek 1

VibWire-108, bağımsız olarak yapılandırılabilir 8 analog çıkış portu içerir ve bunlar çıkışını temsil etmek için kullanılır. sensörden gelen sinyal.

Her bir analog çıkış aralığıdır **0 - 2,5V DC** ve herhangi bir analog çıkış, bir sonucu bu aralık içinde ölçeklendirme dir. Çıkış sinyalinin sensör aralığına mümkün olduğunda yakın ölçeklenmesini sağlamak için özen gösterilmelidir.

Örneğin, Kanal 0, 1452 - 3176 Hz çalışma aralığına sahip bir sensörden sinyal çıkışını vermek için kullanılır.

DAC nin çıkış aralığını doğrudan sensörün mutlak aralığını temsil edecek şekilde ayarlamak mümkün değildir ve bu nedenle en yüksek çözünürlüğü elde etmek için sensör aralığını minimum örtünme ile kaplayacak şekilde ayarlanmalıdır.

çeşitli

**0V = 1400Hz & 2,5V = 3200Hz yani CH0 LF = 1400 Ve CH0 RA = 3200 - 1400 = 1800 Hz**

bu örnek için en yüksek çözünürlüğü verecektir

**DAC Çözünürlük çıkış portu = 16 Bit yani Frekans Çözünürlüğü = 1800 / 65536 = 0.03 Hz**

Uygulamada Dijital-analog ve Analog-dijital dönüştürme sürecinden kaynaklanan kayıplar hesaba katıldıktan sonra VW-108'i bir analog veri toplama sistemine bağlarken yaklaşık 0,5 Hz Lik bir doğruluk elde edilebilir.

Yalnızca VibWire-108'i aktif bir analog çıkış bağlantı noktasıyla çalıştırırken, titreşimli tel sensörü için çalışma özelliklerinin tanımlanması gereklidir.

Genel amaçlı işlemler için analog çıkış, sensörün tam çalışma aralığını temsil edecek şekilde ayarlanmalıdır.

### Analog Giriş Veri Toplama Birimi Bağlantısı

### Örnek 2

VW-108 deki kanal 5'e bağlı 400 Hz ile 1000 Hz çalışma frekansına sahip titreşimli bir tel basınç sensörü ve analog çıkış bir AquaDAT Sensör arayüzüne bağlanacaktır.

CH5 LF = 400 CH5 RA = 600 (burada aralık = 1000 - 400) ve CH(0-7).RA aralık parametresidir.

AquaDAT giriş kanalı aralığı 2,5 V olarak ayarlanmalıdır

bu nedenle 0 V = 400 Hz ve 2,5V = 1000 Hz

AquaLOG, otomatik olarak optimize etmek sinyal ölçümü

Veri kaydedici, sonuçları tüm aralıkta ölçeklendirir Çözünürlük = 600/65536 = 0.01 Hz

Uygulamada, analog dönüştürme sürecindeki kayıplara izin verildikten sonra 0,05 Hz'lik bir ölçüm doğruluğu elde edilecektir.

### Birim Dönüşümleri

**Celsius in Fahrenheit ( $^{\circ}\text{C} \times 9/5 + 32 = ^{\circ}\text{F}$**

Fahrenheit için Santigrat ( $^{\circ}\text{F} - 32) \times 5/9 = ^{\circ}\text{C}$

Örnek: 26° Celsius (güzel ve sıcak bir gün) Fahrenheit E çevirin

İlk:  $26 \times 9/5 = 234/5 = 46,8$

O zaman:  $46,8 + 32 = 78,8^{\circ}\text{ F}$

## Gerçek Zamanlı Frekans Göstergesi

Tüm VibWire-108 modellerinde 5 basamaklı 7 segmentli bir ekran bulunur ve bu, her bir titreşimli tel sensör girişinden gelen anlık frekansı görüntülemek için kullanılabilir.

Titreşimli tel sensörler, VibWire-108 arayüzünden önemli bir mesafeye yerleştirilebilir ve bir yapıya gömülebilir. Sensörlerin doğru çalıştığından emin olmak için, 7 segmentli ekranda sensör çalışma frekansını gözlemleyiniz ve ardından sonucun üretici tarafından belirtilen çalışma aralığında olduğunu doğrulamanız yeterlidir.

Gerçek zamanlı modda çalışırken, cihaz frekans ekranı, sensör üzerindeki etkilere anında yanıt verir.

VibWire-108'i gerçek zamanlı bir frekans göstergesi olarak kullanmak için aşağıdaki talimatları izleyin:

### Gerçek Zamanlı Sensör Ekranını Yapılandırma

Cihazın yedi segmentli ekranında gerçek zamanlı sensör frekansını görüntülemek için.

1. Başlangıç



2. ögesini seçin 'Menu-in' (**Menü Giriş**) düğme

3. Sensör Giriş Kanalını seçmek için Yukarı ve Aşağı Tuşlarını kullanın.

**"C0d C1d C2d C3d C4d C5d C6d C7d"** mevcut diğer seçenekler dir.

4. **Menu-out** segmentli ekranda görüntülenecek sensör giriş kanalını saklamak için "tuşuna basın.



Şekil 58 Gerçek Zamanlı Görüntü.



Şekil 59 Gerçek Zamanlı Sensör Frekansi.

## Dijital Ağ Seçimi

Şekil 61'de gösterilen yedi bölümlü ekran, aleti bir ağ üzerinden ölçümler gönderecek şekilde ayarlamak için kullanılan menüyü gösterir. Cihaz 20 dakika sonra varsayılan olarak bu çalışma moduna geçecektir. Cihaz açık olduğu sürece, ölçümler bir ağ üzerinden gönderilecektir.

İşlem, cihazın tüm modellerinde aynıdır ancak esas olarak SDI12 ve RS485 modellerinde kullanılır.

VibWire-108'i ölçümleri bir ağ üzerinden gönderecek şekilde ayarlamak için



Şekil 60

1. "Menü girişi" anahtar



Şekil 61

2. Menü-Giriş ve Menü-Çıkış tuşlarını kullanarak menü seçeneklerinde yukarı ve aşağı hareket ettirin **SEFAL** seçeneği görüntülenir.

3. 'Menu-out' anahtar

Alet artık değerleri seçilen ağ üzerinden gönderecek şekilde yapılandırılmıştır.

4. Enstrüman eski konumuna geri dönecektir **bASIC** görüntülemek..

Cihaz, ağ komutlarını aldıktan sonra ölçümleri gönderecektir.

## Sensör Problemleri

Titreşimli tel sensörü cihaz tarafından örneklenirken temiz bir ping sesi duyulmazsa, aşağıdaki kılavuz yardımcı olacaktır.



- 1) Tanımlanan kanal için hoparlörde yalnızca rastgele gürültü varsa, kabloları ve devre direncini kontrol edin.  
En yaygın hata açık devredir. Kırık kabloyu bulun ve düzeltin.
- 2) Bir ping sesi duyuluyorsa ancak zayıfsa, sensör kablosu çok uzun olabilir veya sinyal genliğinin bozulmasına neden olacak şekilde çok yüksek bir kablo direnci kullanılıyor olabilir. Son olarak gösterge hassasiyeti çok düşük olabilir.
- 3) Ping saf bir ton değilse, gösterge muhtemelen arızalandır.  
Gösterge kurulum sırasında hasar görmüş olabilir.
- 4) Düşük frekanslı bir uğultu duyulursa, gürültü alma sorunu olabilir. Gösterge kablosu bir transformatörün, elektrik motorunun, yüksek akım güç kablolarının vb. yanından geçiyorsa, minimum başlatma için göstergenin yerini değiştirin veya yeniden yönlendirin. Kapasitif başlatmayı önlemek için yalnızca blendajlı kablo kullanıldığından ve blendajın tek bir noktada sonlandırıldığından emin olun

## Titreşimli Tel Sensör Montajı

Titreşimli tel sensörler, aşağıda gösterildiği gibi doğrudan VW Sensör Giriş kanallarına bağlanır. Cihaz, termistör sensörü için titreşimli tel sensör okumaları ile birlikte sıcaklık okumasının yapılmasını sağlayan bir tamamlama direnci içerir. VibWire-108, titreşimli tel sensörlerinde kullanılan birçok farklı termistör ile birlikte kullanılabilir.

Enstrümana bağlantı aşağıdaki gibidir:

Şekil 63



Şekil 64

## Sensör Bağlantı Noktası Bağlantıları

- |          |                     |          |                                    |
|----------|---------------------|----------|------------------------------------|
| <b>A</b> | Frekans Giriş Portu | <b>B</b> | Termistör / Sıcaklık Sensörü Portu |
| <b>C</b> | Toprak / Kalkan     | <b>D</b> | 5 yollu konnektör                  |

Sensör pin çıkışısı = sensörden gelen frekans sinyal kablosu için 2 ve 3  
= 3 ve 4 Termistör sensör kablosu

## Ortak Toprak Noktaları

Bir sensörü VibWire-108'e bağlamak için zırhlı kablo kullanıldığında sensör kılıfını sonlandırmak için yeterli noktaların olmasını sağlamak için aşağıdaki terminal noktaları dahili olarak ortak olarak kablolaranmıştır:

Toprak  
Toprak  
Toprak  
Toprak  
Gnd

Zırhlı kablo vb. herhangi bir topraklama, kurulum kolaylığı için yukarıda bahsedilen terminallerden herhangi birine bağlanabilir.

## Yıldırımdan Korunma

VibWire-108 'deki yıldırım koruması, cihazı doğrudan bir yıldırım çarpmasından koruyamaz. Aleti, sensörlere ve kablolarla yakın yerel zemin darbelerinden korumak için kullanılır.

Tüm sensör girişleri transorb ve gaz deşarj tüpleri ile korunmaktadır. Transorb, yüksek kapasitanslı cihazlardır ve düşük seviyeli sinyalleri, cihazın doğru bir şekilde ölçülemeyeceği bir noktaya kadar bozabileceklerinden tüm sistemlerde kullanılmazlar. Transorb, aleti gaz boşaltma tüpü den daha düşük seviyelerde korur ve 12V civarında aktif olmaya başlar.

Gaz deşarj tüpü koruması yaklaşık 92V DC'de etkinleştir ve yıldırım çarpması etkisi ortadan kaldırıktan sonra anında sıfırlanır.

İncir re 63 yukarıda VibWire-108'in, güç bitişik monte edilmiş Toprak sonlandırıcılar kullanılarak bir sistem toprağına bağlı olduğunu gösterir.


## Terminal Bağlantı Noktası Kurulumu ve Çalıştırma

Aşağıdaki Youtube videosu, terminal portunun nasıl yapılandırılacağını gösterir.

### Youtube

[https://youtu.be/3cst\\_smq7L8](https://youtu.be/3cst_smq7L8)

Şekil 65



modeller VibWire-108-SDI12, VibWire-108-RS485, Ve VibWire-108-Modbus olabilir enstrüman terminal portu kullanılarak yapılandırılmıştır.

Aşağıdaki talimatlar Microsoft Windows İşletim sistemi içindir.

### Aşama 1:

USB-RS232 arayüzüne kullanarak PC/Dizüstü bilgisayarı VibWire-108'e bağlayın ve null modem kablosunu yukarıda gösterildiği gibi Terminal bağlantı noktası, 9 yolu bir DTE cihazı olarak yapılandırılmıştır.


### Adım 2:

USB-RS232 adaptörünü PC/Dizüstü bilgisayara takın.

İşletim sistemi kontrol panelinden "aygit Yöneticisi" seçenek. Karşıda gösterilene benzer bir Pencere açılacaktır.

belirlemek için menü listesinden 'Bağlantı Noktaları (COM & LPT)' seçeneğini seçin. **İletişim bağlantı noktası numarası** USB-RS232 arabirimini tarafından kullanılır.


İletişim Portu kullanımda  
USB-RS232 medya dönüştürücü ile



Şekil 66



Microsoft Hyperterminal - Pencereye Bağlan



Microsoft Hyperterminal - Com Bağlantı Noktası Özellikleri Penceresi

### Menü Sistemi

Menü sistemine Microsoft Hyper-terminal veya Token-2 gibi herhangi bir modern terminal öykünücü yazılımı tarafından erişilebilir ve kullanılabilir. Terminal yazılımı, VT100 düzgün çalışması için uyumludur. Yukarıdaki örnek Windows, Hyper-terminal yazılımindan alınmıştır, ancak hangi paket kullanılsın iletişim port ayarları aynıdır.

### Aşama 3

Terminal öykünücü yazılımını başlatın ve iletişim bağlantı noktasını yapılandırın. **9600 Baud, 8 veri biti, 1 stop biti, Eşlik yok.**

USB-RS232 ortam dönüştürücü tarafından kullanılan iletişim bağlantı noktası numarası, Windows "Aygıt Yöneticisi" Penceresinde gösterilir.

### Terminal Liman İşletmeciliği

VibWire-108'de yerleşik olan terminal bağlantı noktası, tüm kalibrasyon parametrelerini ayarlamak için yerleşik menü sistemi kullanılarak cihazın kolayca yapılandırılmasını sağlar.

Çoğu işletim sisteminde sıkılıkla bulunan bir özellik olan terminal öykünücü paketi dışında bu aygıtlı ilgili herhangi bir sürücü yazılımı gerekmekz. Her VW sensörü giriş kanalı, doğrudan bir sensör kalibrasyon veri sayfasından alınan ayrıntılar kullanılarak ayrı yapılandırılabilir.

## Terminal Bağlantı Noktası Menü Sistemi

Aşağıdaki prosedür VibWire-108-SDI12, VibWire-108-RS485, Ve VibWire-108-Modbus sadece modeller.

Main Menu	Karşındaki Şekil 66, tüm cihazlarda bulunan Ana Terminal Port Menüsünü göstermektedir.
1 System Maintenance	Hyper-terminal gibi Terminal Emulator Yazılımını Sayfa 33 Şekil 58'de belirtildiği gibi çalışacak şekilde kurun.
2 Thermistor type 1	RS232 ortam dönüştürücü COM bağlantı noktasının doğru tanımlandığından emin olun.
3 Thermistor type 2	basın <b>Esc</b> tuşu ve karşısındaki menü sistemi görünecektir.
4 Diagnostics	Menü sistemi, cihazın yapılandırılmasını sağlar.
5 Channel 0	
6 Channel 1	
7 Channel 2	
8 Channel 3	
9 Channel 4	
A Channel 5	
B Channel 6	
C Channel 7	
U Up, T Top	

Şekil 67

## Menü Sistemi - Titreşimli Tel Frekans Kurulumu

Aşağıdaki örnekler, titreşimli bir tel sensörünün frekans bileşeni için konfigürasyonu göstermektedir.

Çalışılan örnekler sayfa 46 ve 50'de bulunabilir.

### Örnek Titreşimli Tel Sensör Konfigürasyonu

#### Tanımlar

$$\text{Kalibrasyon Denklemi} \quad X = \text{Kal A} + \text{Kal .d} + \text{Cal C. d2} - \text{Kal D.T}$$

t = sıcaklık;

$$\text{Gösterge Faktörü} \quad P = G(R_0 - R_1) \\ = G.R_0 - G.R_1$$

P = G'yi kullanır. **Kal B** burada G = Hanelerde Gösterge Faktörü Hz<sup>2</sup>

R1 = Hane cinsinden akım sensörü okuması

R0 = Başlangıçtan itibaren ilk sensör okuması

Şekil 68

### Frekans İşlem Seçenekleri

**0** = Hz    **1** = Hane Hz<sup>2</sup>    **2** = Mühendislik Birimleri

Yukarıdaki Şekil 68'de gösterilen örnek,  
Frekans proc = 2, bu, aletin geri döneceği anlamına  
gelir. Ölçüm Mühendislik Birimlerinde Kanal 0 için s.

Kalibrasyon Denklemindeki terimler aşağıda gösterildiğinde:

**Kal A** = Sabit terim

**Kal B** = Doğrusal terim

**Kal C** = İkinci dereceden Terim

**Kal D** = Termal genleşme

## Menü Sistemi - Sıcaklık Sensörü Ayarları

Aşağıdaki talimatlar tüm enstrüman modelleri için ortaktır.

Fabrikada önceden ayarlanmış sıcaklık sensörü kalibrasyon ayarları, üçüncü taraf titreşimli tel sensörlerin çoğu için çalışır.

### Özet

VibWire-108 iki tane destekler bireysel cihaza önceden ayarlanabilen termistör konfigürasyonları.

#### Termistör Hesaplama Seçenekleri: Steinhart-Hart ve Beta Değeri

##### Termistör tipi 1

1 Tip	<b>1</b>
2 T0'da Direnç (ohm)	<b>3000</b>
3 T0 (Santigrat)	<b>25</b>
4 Beta	<b>5234</b>
5 Steinhart-Hart 0. dereceden (A)	<b>3.35E-3</b>
6 Steinhart-Hart 1. dereceden (B)	<b>2.56E-4</b>
7 Steinhart-Hart 2. dereceden (C)	<b>2.08E-6</b>
8 Steinhart-Hart 3. dereceden (D)	<b>7.30E-8</b>

[U Yukarı. T Üst.](#)

Şekil 69

##### Steinhart-Hart Sıcaklık Kalibrasyon Faktörleri.

Steinhart-Hart Hesaplamaları, titreşimli bir tel sensöre yerleştirilmiş bir termistör sensöründen sıcaklığı belirlemek için en doğru süreçtir.

Şekil 69, Kanal 0 için örnek bir kurulumu göstermektedir. Cihaz, mühendislik birimlerindeki veri değerlerini döndürür,

##### Steinhart-Hart Hesaplama Seçeneğini Ata

Menü seçeneği '1', karşısında gösterildiği gibi 1 olarak ayarlanır,

Cihaz, karşısındaki menü sisteminde gösterildiği gibi Steinhart-Hart kalibrasyon faktörleri A B C ve D 'yi kullanacaktır.

Menü sisteminde gösterilen herhangi bir Beta değeri göz ardı edilecektir.

##### Thermistor type 1

1 Type	<b>2</b>
2 Resistance at T0 (ohms)	<b>3000</b>
3 T0 (Celsius)	<b>25</b>
4 Beta	<b>5234</b>
5 Steinhart-Hart 0th order (A)	<b>0.0</b>
6 Steinhart-Hart 1st order (B)	<b>0.0</b>
7 Steinhart-Hart 2nd order (C)	<b>0.0</b>
8 Steinhart-Hart 3rd order (D)	<b>0.0</b>

[U up. T Top.](#)

Şekil 70

##### Beta Değeri Sıcaklık Kalibrasyon Faktörleri.

Termistör sıcaklık okumasını Derece Santigrat A dönüştürmek için beta değeri hesaplaması normalde daha az doğrudur.

##### Steinhart-Hart Hesaplama Seçeneğini Ata

Menü seçeneği '2', karşısında gösterildiği gibi 1 olarak ayarlanır ,

Karasındaki Şekil 70, sıcaklık hesaplamalarına atanan Beta değerini göstermektedir. Sıcaklık değerini belirlemek için 5234 Beta değeri kullanılacaktır.

Herhangi bir Steinhart-Hart faktörü göz ardı edilecektir.

Bir parametreyi ayarlamak için yeni değeri yazmanız ve dönüş tuşuna basmanız yeterlidir. Yeni parametre doğrudan cihaza kaydedilecektir.

#### USB'den SDI12'ye Medya Dönüşürücü



Şekil 71

A = USB Konektörü

B = 9 Pinli D Konnektör



Şekil 72 - NULL Modem Kablosu (Çapraz Kablo)

## Modbus Desteklenen Enstrüman

Parça Numarası: VibWire-108-Modbus

VibWire-108, RS-485 dijital ağ genelinde Modbus protokolünü destekler ve yalnızca bağımlı birim olarak işlev görür. Sensör veri değerlerini tutmak için kullanılan kayıtların düzeni aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir.

VibWire-108-Modbus sürümü şu anda Q-LOG yazılımı içinde çalışamaz ve çalışması için Modbus İstemci yazılımı gereklidir.



Modeli: VibWire-108-485

bu VibWire-108-Modbus sürüm enstrümanı, güç uygulanır uygulanmaz kanal tarama dizisini otomatik olarak başlayacaktır. Tarama süresi, klavye aracılığıyla erişilen yerleşik menü sistemi kullanılarak ayarlanır. Ayrıntılar için Sayfa 34'e bakın.

Aletin diğer versiyonlarından farklı olarak VibWire-108-Modbus versiyonu enstrümanlar, bir sensör çalışma frekansında veya sıcaklık ölçümelerinde bir değişiklik tespit ettikten sonra Modbus kayıtlarını günceller ve ana üniteden ölçümleri ağa göndermek için komutu bekler.

### Modbus - Fabrika Ayarlı Parametreler

Modbus versiyonu enstrümanlar şunlardır:

**8 x VW Kanalları: Birim Hz                  8 x Sıcaklık Sensörü: Birim Celsius Derecesi – Modern sensörler SI Birimleri Santigrat Derece**

Cihaz giriş kanalları, terminal bağlantı noktası menü sistemi kullanılarak SI Birimlerinde sonuç verecek şekilde ayrı ayrı yapılandırılabilir. Ayrıntılar için sayfa 22'ye bakın. Bu tarihten sonra sevk edilen cihazlarda sıcaklık sensörü giriş portları SI Birimlerine önceden ayarlanmıştır.

### Cihaz konfigürasyonu

bu VibWire-108-Modbus terminal portu aracılığıyla kurulan sensörler için kalibrasyon faktörlerine sahiptir. Ayrıntılar için HHH sayfasına bakın. Kalibrasyon faktörlerini atamak için aynı prosedür VibWire-108 serisi boyunca kullanılır.

Taranacak sensör girişlerinin sayısı ve türü, menü sistemi kullanılarak klavyeden atanır. Daha fazla ayrıntı için HJG sayfasına bakın.

### Enstrümanı Tarama

VibWire-108-Modbus, güç açıldıkten sonra otomatik olarak tarama yapar ve sensör sinyallerinde bir değişiklik algılandığında Modbus kayıtlarını günceller.

Kullanıcı aşağıdaki tarama periyodu arasından seçim yapabilir:

**30 Sn, 1 DK, 1 SA, 6 SA, 24 SA**

**( 30 Sec, 1 MIN, 1 HR, 6 HR, 24 HR )**

VibWire-108'den veri almak için aşağıdaki Modbus komutu kullanılır.

[Giriş Kayıtlarını Oku \(FC=04\) komutu](#)

### Kayıt Tipinin Seçilmesi

Aşağıda gösterilen kayıtların tümü tek bir cihazdan temin edilebilir. SCADA yazılım işlemlerine en uygun Modbus kayıtlarını seçin. Yüksek çözünürlülü 32 bit değerler, 0,1 Hz frekans sonuçları verir.

32 Bit Tamsayı sonuçları 256 adresinde başlar.

## 32 Bit Kayan Noktalı Kayıtlar

Aşağıdaki tablolar, VibWire-108'i tutan kayıtların nasıl olduğunu gösterir. [32 bit - kayan nokta](#) veriler saklanır.

**Adres: 0..40** – Kullanılmayan kayıtlar 0 döndürür.

Adres Ofseti	Parametre	Tanım
0	Chan-0 Frekansı	Yüksek dereceli kelime
1		Düşük dereceli kelime
2	Chan-1 Frekansı	Yüksek dereceli kelime
3		Düşük dereceli kelime
4	Chan-2 Frekansı	Yüksek dereceli kelime
5		Düşük dereceli kelime
6	Chan-3 Frekansı	Yüksek dereceli kelime
7		Düşük dereceli kelime
8	Chan-4 Frekansı	Yüksek dereceli kelime
9		Düşük dereceli kelime
10	Chan-5 Frekansı	Yüksek dereceli kelime
11		Düşük dereceli kelime
12	Chan-6 Frekansı	Yüksek dereceli kelime
13		Düşük dereceli kelime
14	Chan-7 Frekansı	Yüksek dereceli kelime
15		Düşük dereceli kelime

Tablo 5

2 Bayt 2 Bayt	
Kayan Nokta Veri Değeri	Yüksek Kelime   Düşük Kelime

Adres Ofseti	Parametre	Tanım
16	Chan-0 Sıcaklık	Yüksek dereceli kelime
17		Düşük dereceli kelime
18	Chan-1 Sıcaklık	Yüksek dereceli kelime
19		Düşük dereceli kelime
20	Chan-2 Sıcaklık	Yüksek dereceli kelime
21		Düşük dereceli kelime
22	Chan-3 Sıcaklık	Yüksek dereceli kelime
23		Düşük dereceli kelime
24	Chan-4 Sıcaklık	Yüksek dereceli kelime
25		Düşük dereceli kelime
26	Chan-5 Sıcaklık	Yüksek dereceli kelime
27		Düşük dereceli kelime
28	Chan-6 Sıcaklık	Yüksek dereceli kelime
29		Düşük dereceli kelime
30	Chan-7 Sıcaklık	Yüksek dereceli kelime
31		Düşük dereceli kelime
32	Modbus Sayısı okuma denemeleri	Yüksek dereceli kelime
33		Düşük dereceli kelime
34	Tarama Sayısı	Yüksek dereceli kelime
35		Düşük dereceli kelime

Tablo 6

## 16 Bit Tam Sayı Kayıtları

Aşağıdaki tablolar, VibWire-108 16 bit Tam Sayı verilerini tutan kayıtların nasıl sağlandığını gösterir.

**Adres: 128..148** – Kullanılmayan kayıtlar 0 döndürür.

Adres Ofseti	Parametre	Tanım
128	Chan-0 Frekansi	Tamsayı Kelimesi
129	Chan-1 Frekansi	Tamsayı Kelimesi
130	Chan-2 Frekansi	Tamsayı Kelimesi
131	Chan-3 Frekansi	Tamsayı Kelimesi
132	Chan-4 Frekansi	Tamsayı Kelimesi
133	Chan-5 Frekansi	Tamsayı Kelimesi
134	Chan-6 Frekansi	Tamsayı Kelimesi
135	Chan-7 Frekansi	Tamsayı Kelimesi
136	Chan-0 Sıcaklık	Tamsayı Kelimesi
137	Chan-1 Sıcaklık	Tamsayı Kelimesi
138	Chan-2 Sıcaklık	Tamsayı Kelimesi
139	Chan-3 Sıcaklık	Tamsayı Kelimesi
140	Chan-4 Sıcaklık	Tamsayı Kelimesi
141	Chan-5 Sıcaklık	Tamsayı Kelimesi
142	Chan-6 Sıcaklık	Tamsayı Kelimesi
143	Chan-7 Sıcaklık	Tamsayı Kelimesi

Tablo 7

Adres Ofseti	Parametre	Tanım
144		tamsayı kelime
145	Modbus Sayısı okuma denemeleri	
146-148	Tarama Sayısı	Tamsayı Kelimesi
0		

Tablo 8

2 Bayt	
Kelime Veri Değeri	Kelime

## Modbus Kayıt Tipleri

Adres Aralığı	Modbus Veri Formatı
0 .. 40	Kayan nokta biçimi (Standart)
128 .. 148	16bit
256 .. 296	32bit
384 .. 424	32 bit yüksek çözünürlük

Tablo 9

## 32 Bit Tam Sayı Kayıtları

Aşağıdaki tablolar, VibWire-108 32 Bit verilerini tutan kayıtların nasıl sağlandığını gösterir.

Adres Ofseti	Parametre	Tanım	Adres Ofseti	Parametre	Tanım
256	Chan-0 Frekansı	Yüksek dereceli kelime	272	Chan-0 Sıcaklık	Yüksek dereceli kelime
257		Düşük dereceli kelime	273	Chan-1 Sıcaklık	Düşük dereceli kelime
258	Chan-1 Frekansı	Yüksek dereceli kelime	274	Chan-2 Sıcaklık	Yüksek dereceli kelime
259		Düşük dereceli kelime	275	Chan-3 Sıcaklık	Düşük dereceli kelime
260	Chan-2 Frekansı	Yüksek dereceli kelime	276	Chan-4 Sıcaklık	Yüksek dereceli kelime
261		Düşük dereceli kelime	277	Chan-5 Sıcaklık	Düşük dereceli kelime
262	Chan-3 Frekansı	Yüksek dereceli kelime	278	Chan-6 Sıcaklık	Yüksek dereceli kelime
263		Düşük dereceli kelime	279	Chan-7 Sıcaklık	Düşük dereceli kelime
264	Chan-4 Frekansı	Yüksek dereceli kelime	280	Modbus Sayısı	Yüksek dereceli kelime
265		Düşük dereceli kelime	281	okuma denemeleri	Düşük dereceli kelime
266	Chan-5 Frekansı	Yüksek dereceli kelime	282	Tarama Sayısı	Yüksek dereceli kelime
267		Düşük dereceli kelime	283		Düşük dereceli kelime
268	Chan-6 Frekansı	Yüksek dereceli kelime	284		Yüksek dereceli kelime
269		Düşük dereceli kelime	285		Düşük dereceli kelime
270	Chan-7 Frekansı	Yüksek dereceli kelime	286		Yüksek dereceli kelime
271		Düşük dereceli kelime	287		Düşük dereceli kelime
			288		Yüksek dereceli kelime
			289		Düşük dereceli kelime
			290		Yüksek dereceli kelime
			291		
			292-296		
2 Byte 2 Bayt			Tarama Sayısı		
Kayan Nokta Veri Değeri			Yok		
Yüksek Kelime   Düşük Kelime					

Tablo 10

## 32 Bit Yüksek Çözünürlüklü Kayıtlar

Adres Ofseti	Parametre	Tanım	Adres Ofseti	Parametre	Tanım
384	Chan-0 Frekansı	Yüksek dereceli kelime	400	Chan-0 Sıcaklık	Yüksek dereceli kelime
385		Düşük dereceli kelime	401	Chan-1 Sıcaklık	Düşük dereceli kelime
386	Chan-1 Frekansı	Yüksek dereceli kelime	402	Chan-2 Sıcaklık	Yüksek dereceli kelime
387		Düşük dereceli kelime	403	Chan-3 Sıcaklık	Düşük dereceli kelime
388	Chan-2 Frekansı	Yüksek dereceli kelime	404	Chan-4 Sıcaklık	Yüksek dereceli kelime
389		Düşük dereceli kelime	405	Chan-5 Sıcaklık	Düşük dereceli kelime
390	Chan-3 Frekansı	Yüksek dereceli kelime	406	Chan-6 Sıcaklık	Yüksek dereceli kelime
391		Düşük dereceli kelime	407	Chan-7 Sıcaklık	Düşük dereceli kelime
392	Chan-4 Frekansı	Yüksek dereceli kelime	408	Modbus Sayısı	Yüksek dereceli kelime
393		Düşük dereceli kelime	409	okuma denemeleri	Düşük dereceli kelime
394	Chan-5 Frekansı	Yüksek dereceli kelime	410	Tarama Sayısı	Yüksek dereceli kelime
395		Düşük dereceli kelime	411		Düşük dereceli kelime
396	Chan-6 Frekansı	Yüksek dereceli kelime	412		Yüksek dereceli kelime
397		Düşük dereceli kelime	413		Düşük dereceli kelime
398	Chan-7 Frekansı	Yüksek dereceli kelime	414		Yüksek dereceli kelime
399		Düşük dereceli kelime	415		Düşük dereceli kelime
			416		Yüksek dereceli kelime
2 Bayt 2 Bayt			Yok		
Kayan Nokta Veri Değeri					
Yüksek Kelime   Düşük Kelime					

Tablo 11


## Yüksek Çözünürlük Modu Modbus Çalışması

Yüksek çözünürlük modunda ölçülen değerler 10 ile çarpılır.


**Örnek** Ölçülen Okuma **25373** Gerçek Değer =**2537.3** Hz.  
Sıcaklık **278** Gerçek Değer =**27.8** Hz.

## 485 Ağ üzerinden Modbus

Aşağıdaki resimler Modbus işlemleri için 485 ağını göstermektedir.



Şekil 74



Şekil 75

### Modbus İşlemleri

VibWire-108-Modbus modeli RS-485 dijital iletişimini destekleyen herhangi bir uygun Modbus sistemine bağlanacaktır. Bu, tesis çapında bir SCADA çözümü veya sadece bir stant olabilir.-bir PC veya dizüstü bilgisayarda çalışan tek başına sistem. Uygun bir iletişim bağlantı noktası mevcut olduğu sürece cihaz iletişim kuracaktır.


Keynes Modeli USB-485 ortam dönüştürücü belgelerde gösterilmektedir Yine de aletlerle birlikte başka herhangi bir benzer cihaz kullanılabilir.

VibWire-108-Modbus SCADA sistemi veya veri kaydedici nin ana olduğu bir /slave sistemi olarak çalışır,

## Klavye Menüsü Sistem Seçenekleri

Klavye menü sistemi kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Menü tuşlarını kullanın

İstenen parametre ekranda gösterilen kadar menü sisteminde yukarı ve aşağı hareket edin. Kullan 'Up' Ve 'Down' tuşlarına basarak değerleri değiştirin. Yeni değer seçildikten sonra 'Menu-out' i Yeni değeri saklamak için 'düğmesine basın.



Üst Menü Ögesi



Şekil 77

Kullan 'Up' Ve 'Down' ana menü öğelerine erişmek için tuşlar örneğin Disp, PEROD, ID, CHO.LF, CHO.RA.

seçin Menu-in İsteğe bağlı bitişik menü öğeleri arasında geçiş yapmak için tuşuna basın.

Kullan Up Ve Down alt menü öğelerine erişmek için tuşlar

Şekil 76

Yerleşik klavye, Kullanıcının işletim sistemini kurmasını ve ayarlamasını sağlar. Özellikler taramacak kanal sayısını vb. gibi bir enstrüman için.

Dört klavye tuşu kullanılarak karmaşık sayıların girilmesi pratik olmadığından, sensör kalibrasyon faktörleri terminal portu kullanılarak veya Q-LOG aracılığıyla girilir.

**PEROD** := Sensör Aktivasyon Süresi

Alet için sensör tarama periyodu tanımlar. Analog çıkış kanalları her taramadan sonra güncellenir.

**1S, 5S, 15S, 1 dk, 1 Sa, 6Sa, 24 Sa**

1S sadece tek kanallı işlem için kullanılır.

**ID** = Sistem tanımlayıcı numarası

Her enstrüman, bir ağ üzerinde belirli bir enstrümanı bulmak için gereken benzersiz bir kimlik numarası gerektirir.  
0 .. 32 aralığının tam sayısı.

**TRA** = İletim Veri Seçenekleri. (**Kullanılmıyor RS485/SDI-12**)

İle Optimise etmek Maksimum sayıda sensörün konuşlandırılan bilmesini sağlamak için ağ bant genişliği, Kullanıcının bir ağ üzerinden veri iletimi için VibWire-108 de kullanılan sensör girişlerinin sayısını ve tipini seçmesine izin verilir.

**DISP** = Bu seçenek mühendislik türünü seçmek için kullanılır

7 segmentli ekranda gösterilen sonuçlar.

**Başına** = 1 / Frek = mSn cinsinden salınım periyodu

**Frekans** = Hz cinsinden XXXX.X - terminal tarafından değiştirilen birimler

**PST** = Aralık yüzdesi

	Tanım	Menü girişi / Menü çıkışı
<b>Temel</b>		
<b>EKRAN</b>	Görüntülemek	Analog, SERAL, COd, C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d
<b>DÖNEM</b>	Sensör Tarama Süresi	Per, Frekans, Pst
<b>İD</b>	Ağ Adresi / Kimlik Numarası	1S, 5S, 15S, 1DK, 1SA, 6SA, 24SA
<b>Arasında</b>	Sensör Girişisi sayısı ve tipi	1..32
<b>TRa.int</b>	Cihaz güncelleme hızı	1S 0T, 2S 0T, 4S 0T, 8S 0T, 1S 1T, 2S 2T, 4S 4T, 8S,8T
		5S, 60S, 360S
<b>CH0.LF</b>	Kanal 0 Düşük Frekans	A
<b>CH0.RA</b>	Kanal 0 Aralığı	B
<b>CH1.LF</b>	Kanal 1 Düşük Frekans	A
<b>CH1.RA</b>	Kanal 1 Aralığı	B
<b>CH2.LF</b>	Kanal 2 Düşük Frekans	A
<b>CH2.RA</b>	Kanal 2 Aralığı	B
<b>CH3.LF</b>	Kanal 3 Düşük Frekans	A
<b>CH3.UK</b>	Kanal 3 Aralığı	B
<b>CH4.LF</b>	Kanal 4 Düşük Frekans	A
<b>CH4.RA</b>	Kanal 4 Aralığı	B
<b>CH5.LF</b>	Kanal 5 Düşük Frekans	A
<b>CH5.RA</b>	Kanal 5 Aralığı	B
<b>CH6.LF</b>	Kanal 6 Düşük Frekans	A
<b>CH6.RA</b>	Kanal 6 Aralığı	B
<b>CH7.LF</b>	Kanal 7 Düşük Frekans	A
<b>CH7.RA</b>	Kanal 7 Aralığı	B

Tablo 13

Sadece şu adreste mevcuttur: VibWire-108-Analog versiyon enstrüman..

**A** = 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000 Hz

**B** = 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 Aralık Hz

### Gerçek Zamanlı Görüntüleme Seçenekleri -Birim Hz

VibWire-108 cihazlarının tüm versiyonlarında mevcuttur.

<b>C0d</b>	Gerçek Zamanlı Kanal 0	<b>C1d</b>	Gerçek Zamanlı Kanal 1	<b>C2d</b>	Gerçek Zamanlı Kanal 2	<b>C3d</b>	Gerçek Zamanlı Kanal 3
<b>C4d</b>	Gerçek Zamanlı Kanal 0	<b>C5d</b>	Gerçek Zamanlı Kanal 1	<b>C6d</b>	Gerçek Zamanlı Kanal 2	<b>C7d</b>	Gerçek Zamanlı Kanal 3

## Titreşimli Tel Sensör Uyarma Kontrolü

VibWire-108'de yerleşik olan yolma kontrol sistemi, zamanla çok az değişen sensörler için sabit durum veri değerlerinde olağanüstü ani artışlar gözlemlendiğinde etkinleştirilmesi için yararlı bir özellikleir.

### Titreşimli Tel Sensör Verilerindeki Ani Artışlar

Titreşimli bir tel sensörünün ne kadar iyi yapıldığına bağlı olarak, sensör bobini hasar görebilir veya sensör yerleştirildikten sonra aşırı fiziksel şoka uğrayabilir. Sensörün hasar görmesi, genellikle bobin yatağının hasar gördüğü ve sensörün tasarlanan temel frekanstan farklı bir harmonikte alınabileceğinin anlamına gelir.

Daha yüksek harmoniklerden kaynaklanan salınımalar karşısında doğru sensör frekansını elde etmek için koparma kontrol özelliğini kullanabilir.

#### Önemli Not

'İlk Koparma' sensör taramasının başlama sıklığını tanımlar. Sensörlerin çoğu için en iyi sonucu verdirdiğinden, varsayılan olarak otomatik sensör uyarı '0'ı kullanın.

"İlk Koparma" frekansı genel bir ayardır ve yalnızca tüm sensör girişlerinde aynı sensör modeli kullanıldığından kullanılabilir.

### Koparma Kontrolünü Ayarlama

Aşağıda Şekil 79'da gösterildiği gibi "Pluck Control" menüsüne gidin.

Yapılmalıdır kanalı seçin.

Giriş 'Merkez Frekansı' sensörün normal çalışması için.

Giriş 'İlk Koparma' sensörün normal çalışması için.


VW sensör girişi için çalışma frekansı artık "Merkez Frekans"ın minimum  $\frac{1}{2}$  frekansı ve maksimum  $2 \times$  "Merkez Frekans" ile sınırlanmıştır. Bu aralık, VW verilerindeki ani artışların yaygın bir nedeni olan üçüncü harmonik salınımı ortadan kaldırır.

### Örnek


Örnek - Kurulum kanalı 0

öğeye basın '2'

Frekansı "1000" olarak ayarlayın



Şekil 78



Şekil 79 Koparma Kontrol Menüsü

**1 = temel sensör frekansı**

**2 = Bant dışı 3. harmonik**

## Yolma Kontrolü Hesaplamaları

Aşağıdaki Tablo 14 örnek yolma kontrol ayarlarını göstermektedir

<b>Merkez Frekansı</b>	<b>Düşük frekanslı</b>	<b>merkez Sıklık</b>	<b>Maksimum Frekans</b>
800	400	800	1600
900	450	900	1800
1000	500	1000	2000
1200	600	1200	2400

Tablo 14

$$\text{Düşük Frekans} = \text{Merkez Frekans} / 2$$

$$\text{Maksimum Frekans} = 2 \times \text{Merkez Frekansı}$$

Yolma kontrolü, cihazın yanıt vereceği aralığı ayarlar. Bu aralığın dışında algılanan herhangi bir harmonik yok sayılacaktır.

**Örnek. Merkez frekansı - 1400 Hz**

$$\text{Düşük Frekans} = 700 \text{ Hz} \quad \text{Maksimum Frekans} = 2800 \text{ Hz}$$

## Cihaz Üretici Yazılımı Yükseltme Tesisi

Terminal Bağlantı Noktası menü sistemini kullanma

1. Gönderen Ana menü' 1. seçeneği seçin 'Sistem Bakımı'

2. Aşağıdaki menü görünecektir -





Fig 40 - System Maintenance Menu

Şekil 80


3. Seçenek 1'i seçin **Yeni bellenim yükle**



Şekil 81

4. HYPERTERMINAL menü sisteminin kullanılması

Seçme '**Aktar\Metin Dosyası Gönder**' seçenek.



aygit yazılımı olarak ekranda görünür sensör arayüzüne yükler.

**'Yanan'** mesajı gösteriyor ki Ürün yazılımı doğru şekilde yüklendi.

Şekil 82


## Yazılım güncellemesi

Herhangi bir yeni bellenim, yalnızca Keynes Controls teknik desteğinden gönderilir. Bu görevi yalnızca yetkin bir yazılım mühendisi üstlenmelidir.

Keynes Controls, temel ürün yazılımı yükseltme hizmeti sunar. Bu hizmet kullanılırsa küçük bir maliyet olur.

Bir metin veri dosyası biçimindeki en son üretici yazılımının uygun bir yerde kullanıldığından emin olun.


Bu dokümantasyon için örnek aygit yazılımının başlığı '[vw101.txt](#)'



Şekil 83 - Firmware yüklemesi başarılı

## Terminal Port Menü Ekranları

### Ana menü




Şekil 84

Terminal bağlantı noktasını etkinleştirdikten sonra varsayılan menü..

Seçeneklere erişmek için menü numarasını seçin.

### Termistör Tip 1 Menüsü




Şekil 85

Termistör sensörü kalibrasyon faktörü kurulum menüsü.

Termistör Tip 1 Varsayılan Konfigürasyon Parametreleri


### Koparma Kontrol Menüsü



Şekil 86

Herhangi bir cihazdan bant dışı harmonikleri çıkarmak için kullanılan koparma kontrol menü sistemi ölçüm.

Sayfa 44, ek kurulum ayrıntılarını gösterir.



Şekil 87

Karşındaki resim, varsayılan Titreşimli İÇİNDE öfke Sensör giriş kanalı yapılandırma menü sistemi.

Seçenek 1 "Frekans" - Hz , rakamlar veya SE(SI birimleri)

Her sensör giriş kanalı için tekrarlayın.

## ÖRNEK Titreşimli Tel Piyezometre Kalibrasyon Verileri denir



**Encardio-rite Electronics Pvt. Ltd.**

A-7 Industrial Estate, Talkatora Road, Lucknow, UP-226011 India

E-mail: geotech@encardio.com, lko@encardio.com; Website: www.encardio.com

Tel. +91 (522) 2661039/40/41/42 Fax +91 (522) 2662403



## TEST CERTIFICATE

DWT Traceable to standard no. : J082301 T8F 281 TC

Customer :	:		
P.O. No.	:		
Instrument	:	V W Piezometer	Date : 02.02.2012
Serial number	:	xxxxx	Temperature : 19°C
Capacity	:	350 kPa	Atm. Pressure : 100 kPa

Input pressure (kPa)	Up1 (Digit)	Observed value Down (Digit)	Up2 (Digit)	Average (Digit)	End Point Fit (kPa)	Poly Fit (kPa)
0.0	6555.9	6556.9	6556.9	6556.4	0.0	0.3
70.0	6312.4	6312.6	6312.4	6312.4	69.3	69.5
140.0	6064.0	6064.3	6063.1	6063.5	139.9	140.1
210.0	5817.1	5818.4	5816.2	5816.7	210.0	210.1
280.0	5569.8	5570.7	5568.0	5568.9	280.3	280.3
350.0	5323.3	5323.3	5323.7	5323.5	350.0	349.8

Digit :	$f^2/1000$
Linear gage factor (G) :	2.8388E-01 kPa/digit
(Use gage factor with minus sign with our read out unit Model : EDI-51V)	
Thermal factor(K) :	-0.087 kPa/°C
Polynomial constants :	$A = -2.2253E-07$ $B = -2.8085E-01$ $C = 1.8512E+03$

Pressure "P" is calculated with the following equation:

Linear	: $P(kPa) = G(R0-R1)+K(T1-T0)-(S1-S0)$
Polynomial	: $P(kPa) = A(R1)^2 + B(R1) + C + K(T1-T0)-(S1-S0)$
R1 = current reading & R0 is initial reading in digit.	
S1 and T1 = current atmospheric pressure(kPa) and temperature (°C)	

Readings at the time of shipment	Date
f	Hz
$f^2$	Digit
Temperature	°C
Thermistor	Ohm
Atm.pressure	kPa
Coil resistance	Ohm

(Zero conditions in the field must be established by recording the reading R0 (digit) along with temperature T0 (°C) and atmospheric pressure S0 (kPa) at the time of installation. If polynomial constants are used, determine value of 'C' as per § 6.2 of user's manual.)

I

## Piyezometre Kalibrasyon Setting - Çalışılan Örnek

### Çalışılan Örnek

$$P(kPa) = A(R1)^2 + B(R1) + C + K(T1-T0) - (S1-S0)$$

Yukarıdaki veri sayfasından Kalibrasyon Denklemi.

çıktı ölçümünün kPa'nın Mühendislik Birimlerinde olacağı yer

parametreler **BU YÜZDEN** sensör kalibrasyon faktörü 100 kPa da gösterilir ve sensörün kalibre edildiği andaki barometrik basınçtır.

S1, Keynes gibi akıllı bir barometre kullanılarak ölçülmeli gereken sensör konumundaki kPa cinsinden mevcut barometrik basınçtır. **Barom-SDI12** veya **Barom-485** titreşimli tel sensörü ile aynı mühendislik birimlerinde ölçümler döndürebilen cihazlar. Bu örnekte kullanılan birimler kPa'dır.

Örneği basitleştirmek için S0 ve S1 terimlerini kullanan barometrik varyasyon dikkate alınmayacaktır.

Doğru kalibrasyon faktörleri, kalibrasyon denkleminden tanımlanmalı ve cihaza yazılmalıdır.

### Sabit Terimler

Bu terimler, zamana veya baskiya göre değişmeyen, ancak değeri sabit kalan terimlerdir.

**C + K (T1-T0)** burada T0 = 19 Derece Santigrat

**C + K.T0** sabit terimlerdir.

Aşağıdaki Tablo 15'te gösterilen değerler kullanılarak alete girilecek sabit terimler şu şekilde olacaktır:

$$\begin{aligned} C + K \cdot T_0 &= 1,8512E03 + (-0,087 * 19) \\ &= 1852 - 1,653 \\ &= 1849,3 \end{aligned}$$

Yani değer **1849.3** Sabit Terim olarak kullanılır.

Sayfa 49'daki Şekil 90, Q-LOG Yazılımı kullanılarak Kanal 2 Konfigürasyon ayarlarına girilen Sabit Değeri göstermektedir.

### Gerçek Zamanlı Sıcaklık Dengelemeli Ölçümler

VibWire-108 arayüzü, sıcaklık telafili frekans ölçümlerini döndürmek için yapılandırılabilir.

Bu görevi üstlenmek için Termal Genleşme Parametresi atanmalıdır.

Aşağıdaki Şekil 89, Q-LOG yazılımına atanan Termal Genleşme katsayısını göstermektedir,

Termal Genleşme Parametresi atanması veya 0'a ayarlanmazsa, sıcaklık düzeltmesi kullanılmaz.

Yukarıdaki veri sayfasından Termal Genleşme Parametresi değeri

**=-0,087**

### Parametreleri Anlamak

Yukarıdaki örnek denklemi kullanarak

Aşağıdaki Tablo 15'te gösterilen değerler, Sayfa 47'deki sensör veri sayfasından alınmıştır ve Frekans Bileşeni Kalibrasyon Faktörlerini ve tanımlarını göstermektedir.

A = İkinci dereceden Terim	B = Doğrusal Terim	C = Ofset	K = Isıt Genleşme	T0 = Sensör Kalibrasyon Sıcaklığı
-2.2253E-07	-2.8085E-01	1.8493E03	= -0,087	= 19

Tablo 15

Sekiz sensör kanalının her biri ayrı ayrı yapılandırılabilir.

Q-LOG Yazılımı ve Terminal Port Menü sistemi aynı kalibrasyon faktörü sırasını kullanır.

Main Menu

1 System Maintenance	Channel 2
2 Thermistor type 1	
3 Thermistor type 2	
4 Diagnostics	
5 Channel 0	
6 Channel 1	
7 Channel 2	
8 Channel 3	
9 Channel 4	
A Channel 5	1 Frequency proc
B Channel 6	2 Thermistor type
	3 Cal A
	4 Cal B
	5 Cal C
	6 Cal D

Şekil 88'de gösterilen menü sistemi, sıcaklık dengelemeli ölçümler için konfigüre edilmiştir.

Kalibrasyon Faktörü D ayarlanmıştır.

Şekil 88

## Q-LOG Yazılımı - Frekans Bileşen Kalibrasyon Parametre Ayarları

Aşağıdaki örnek, Q-LOG yazılımındaki Kanal 2 Frekans Kalibrasyon Faktörleri yapılandırmasını göstermektedir.


Alete yeni kalibrasyon faktörleri yazarken, bunları alete kaydetmek için Set Düğmesine basın.

#### Q-LOG Yazılımı Kanal 2 Sensör Kalibrasyon Penceresi

Property	Value	tool	Set
Chan 2 Therm no	1	Tool	Set
Chan 2 Frequency output	2	Tool	Set
Chan 2 Cal A	1849.3	Tool	Set
Chan 2 Cal B	2.8085E-01	Tool	Set
Chan 2 Cal C	-2.2253E-07	Tool	Set
Chan 2 Cal D	-0.087	Tool	Set
Chan 3 Therm no	1	Tool	Set
Chan 3 Frequency output	0	Tool	Set
Chan 3 Cal A	0.0	Tool	Set
Chan 3 Cal B	1.0000	Tool	Set
Chan 3 Cal C	0.0	Tool	Set
Chan 3 Cal D	0.0	Tool	Set
Chan 4 Therm no	1	Tool	Set
Chan 4 Frequency output	0	Tool	Set
Chan 4 Cal A	0.0	Tool	Set
Chan 4 Cal B	1.0000	Tool	Set
Chan 4 Cal C	0.0	Tool	Set
Chan 4 Cal D	0.0	Tool	Set

Şekil 89Q-LOG Yazılımı Kanal 2 Sensör Kalibrasyon Penceresi

Şekil 90




J Mühendislik Birimleri  
L Sabit Katsayı  
M Doğrusal Terim  
N İkinci dereceden Terim  
P Termal Genleşme

Tablo 16

Sensör kalibrasyon sıcaklığının 19 Santigrat Derece olduğu gösterilmiştir. Uygulamada Sabit terim şu şekilde kullanılır:

#### Terminal Bağlantı Noktası Ayarları - İşlenmiş örneğ

##### Channel 2



Karşındaki Şekil 91, Sayfa 47' deki Piyezometre titreşimli tel sensörü için terminal bağlantı noktası menü sistemi frekans bileşeni kalibrasyon ayarlarını gösterir.

Ölçümleri Mühendislik birimlerinde göndermek için İşlem Seçeneği 2 ayarları.

Tablo 16, farklı Kalibrasyon Faktörlerinin tanımlarını göstermektedir.

#### Termistör Sıcaklık Ayarları

Property	Value	tool	Set
Identify	13KEYNESCOVW108A024	Tool	Set
Number of channels	8	Tool	Set
Therm 1 Type	2	Tool	Set
Therm 1 resistance at T0 (ohms)	3000.0	Tool	Set
Therm 1 T0 (Celcius)	25.000	Tool	Set
Therm 1 Beta	400.0	Tool	Set
Therm 1 Steinhart-Hart 0th order (A)	0.00331540	Tool	Set
Therm 1 Steinhart-Hart 1st order (B)	2.54371E-4	Tool	Set
Therm 1 Steinhart-Hart 2nd order (D)	2.03036E-5	Tool	Set
Therm 1 Steinhart-Hart 3rd order (C)	7.30036E-8	Tool	Set
Therm 2 Type	1	Tool	Set
Therm 2 resistance at T0 (ohms)	3300.0	Tool	Set
Therm 2 T0 (Celcius)	25.000	Tool	Set
Therm 2 Beta	400.0	Tool	Set
Therm 2 Steinhart-Hart 0th order (A)	0.00331540	Tool	Set
Therm 2 Steinhart-Hart 1st order (B)	2.50371E-4	Tool	Set
Therm 2 Steinhart-Hart 2nd order (D)	2.03295E-5	Tool	Set
Therm 2 Steinhart-Hart 3rd order (C)	7.30036E-8	Tool	Set
Therm 3 Steinhart-Hart 3rd order (C)	7.30036E-8	Tool	Set
Chan 0 Therm no	1	Tool	Set
Chan 0 Frequency output	0	Tool	Set
Chan 0 Cal A	0.0	Tool	Set

Şekil 92

VibWire-108 cihazının ikinci kanalı, sıcaklığı göre düzeltilmiş basınç okumalarını ölçecektir ve raporlayacaktır.

Karşındaki Şekil 92, örneğin Kanal 2'de kullanılan sıcaklık sensörü için Q-LOG Termistör kalibrasyon ayarlarını göstermektedir.

Bir VibWire-108, iki ayrı termistör sıcaklık sensörü tipini destekler

Yukarıdaki örnek, titreşimli tel sensörüyle kullanım için tanımlanmış sensör tipi 1'i göstermektedir.

Mمكün olduğunda, mevcut olduğunda Steinhart-Hart Thermistor Kalibrasyon Faktörlerini kullanın.

## Yer Değiştirme Sensörü Kalibrasyon Faktörleri - Çalışılmış Örnek Kalibrasyon

Aşağıdaki örnek, hesaplama Basamak sıklığı ölçüm parametresini kullanır

### Çalışılan Örnek

### TİTREŞİMLİ TEL CİHAZLAR KALİBRASYON SERTİFİKASI

Enstrüman Tipi : Yer Değiştirme Transdüseri

Seri No : 012453

Alet Aralığı: 0,00 ila 50,0 mm

Kalibrasyon tarihi. : 14 Mart 2014

#### Ölçü Faktörleri (mm)

Dönem Ölçer Faktörü K= 92.1053900

Ortam Sıcaklığı : 23 Derece C

Termal Genleşme Katsayısı : **0,009612**

Barometrik Basınç : 1015 mb

Lineer Gösterge Faktörü (G) : (mm /hane) -0.0092090

Kalibratör Personeli : Ian Thomas

Polinom Ölçü Faktörü A:**0,00000024979750**

Kalibrasyon Ekipmanı :

Ölçekli dijital mikrometre

Polinom Ölçü Faktörü B: **0,0089750451**

VibWire-108 sensör arayüzü

Polinom Ölçü Faktörü C:**28.976750**

Gerileme Sıfır: 3185.7

Reading (Period)	Digits F <sup>2</sup> /1000	Calculated (Linear)	Error %FS (Linear)	Linear Increment	Applied (mm)	Calculated (Polynomial)	Error %FS (Polynomial)
5610.9	3176.4	-0.088	-0.18	0.0	0.00	0.023	0.05
5182.9	3722.6	4.943	-0.11	546.2	5.00	4.987	-0.03
4840.0	4268.8	9.974	-0.05	546.2	10.00	9.966	-0.07
4555.8	4818.0	15.032	0.06	549.2	15.00	14.988	-0.02
4316.6	5366.8	20.087	0.17	548.8	20.00	20.021	0.04
4112.2	5913.5	25.123	0.25	546.7	25.00	25.049	0.10
3937.9	6448.8	30.053	0.11	535.3	30.00	29.987	-0.03
3782.8	6988.5	35.024	0.05	539.7	35.00	34.981	-0.04
3643.9	7531.2	40.023	0.05	542.7	40.00	40.017	0.03
3521.8	8062.5	44.917	-0.17	531.3	45.00	44.961	-0.08
3409.0	8604.8	49.912	-0.18	542.3	50.00	50.022	0.04

### Doğrusal Formül Hesaplaması

nerede  $R_0$  = ilk sıfır değeridir sensörün..  
Yukarıdaki tablodan  $R_0 = 3176.4$

$R_1$  = Nefret Sensör Frekansı - içinde rakamlar.

Yer değiştirme hesaplamalar yalnızca Doğrusal Formül kullanılarak

$E = G(R_1 - R_0)$  Doğrusal Yer Değiştirme Formülü

$G$  = Doğrusal Gösterge Faktörü = **0,009209**

$R_0 = 0$  mmHane Cinsinden Sensör Frekansı

Sabit Terim = -  $G \cdot R_0$  = 0,0092090. 3176.4  
= **2.925E01**

Doğrusal Terim =  $G$  = **0,009209**

Kalibrasyon faktörleri

1 Frequency proc	1
2 Thermistor type	1
3 Cal A	-2.925E01
4 Cal B	9.209E-3
5 Cal C	0.0
6 Cal D	0.0

Bu örnekte sıcaklık kompanzasyonu kullanılmamıştır.

### Toprak Aletleri Piyezometre Kurulumu

Hesaplama Rakam cinsindendir, bu nedenle enstrüman **Frekans İşlem = 1**  
Artık tüm hesaplama Hz cinsinden değil, Basamak cinsinden ölçülen sensör  
frekansını kullanacaktır.

Polinom Kalibrasyon Denklemini kullanmak için aşağıdaki Konfigürasyona bakın

Main Menu


1 System Maintenance
2 Thermistor type 1
3 Thermistor type 2
4 Diagnostics
5 Channel 0
6 Channel 1
7 Channel 2
8 Channel 3
9 Channel 4
A Channel 5
B Channel 6
1 Frequency proc
2 Thermistor type
3 Cal A
4 Cal B
5 Cal C
6 Cal D
1 Frequency proc
2 Thermistor type
3 Cal A
4 Cal B
5 Cal C
6 Cal D

### Polinom Kalibrasyon Denklem Katsayıları

A = İkinci dereceden Terim	B = Doğrusal Terim	C = Ofset	K = Isıl Genleşme	T0 = Sensör Kalibrasyon Sıcaklığı
2.4979E-09	<b>8.9750E-03</b>	<b>28.976750</b>	<b>-0.009612</b>	<b>23</b>

## VibWire-108 Arka Montaj Panelinin Boyutları

Aşağıdaki resim, VibWire-108 serisi titreşimli tel sensör arayüzleri için arka montaj panelinin boyutlarını göstermektedir.



## Ayrıntılı Bilgi Menü Sistem Seçenekleri

VibWire-108 Menü Öğeleri Çevrilmiş Metin Yorumları

### Main Menu

1 System Maintenance	1 Sistem Bakımı
2 Thermistor type 1	2 Termistör tipi 1
3 Thermistor type 2	3 Termistör tipi 2
4 Diagnostics	4 Teshis
5 Channel 0	5 Kanal 0
6 Channel 1	6 Kanal 1
7 Channel 2	7 Kanal 2
8 Channel 3	8 Kanal 3
9 Channel 4	9 Kanal 4
A Channel 5	Bir Kanal 5
B Channel 6	B Kanalı 6
C Channel 7	C Kanalı 7
U Up. T Top	U Yukarı. üst

### Ana menü

1 Sistem Bakımı
2 Termistör tipi 1
3 Termistör tipi 2
4 Teshis
5 Kanal 0
6 Kanal 1
7 Kanal 2
8 Kanal 3
9 Kanal 4
Bir Kanal 5
B Kanalı 6
C Kanalı 7
U Yukarı. üst

### Thermistor type 1

1 Type	1
2 Resistance at T0 (ohms)	3000
3 T0 (Celsius)	25
4 Beta	5234
5 Steinhart-Hart 0th order (A)	3.35E-3
6 Steinhart-Hart 1st order (B)	2.56E-4
7 Steinhart-Hart 2nd order (C)	2.08E-6
8 Steinhart-Hart 3rd order (D)	7.30E-8

U Up. T Top.

### Termistör tipi 1

1 Tip	1
2 T0'da Direnç (ohm)	3000
3 T0 (Santigrat)	25
4 Beta	5234
5 Steinhart-Hart 0. dereceden (A)	3.35E-3
6 Steinhart-Hart 1. dereceden (B)	2.56E-4
7 Steinhart-Hart 2. dereceden (C)	2.08E-6
8 Steinhart-Hart 3. dereceden (D)	7.30E-8

U Yukarı. T Üst.

Titreşimli Tel Frekans Bileşeni Kalibrasyonu

1 Frequency proc	1
2 Thermistor type	1
3 Cal A	-2.925E01
4 Cal B	9.209E-3
5 Cal C	0.0
6 Cal D	0.0

1. Frekans İşlem Seçeneği
2. Termistör tipi
3. Kalibrasyon Faktörü A
4. Kalibrasyon Faktörü B
5. Kalibrasyon Faktörü C
6. Kalibrasyon Faktörü D

## Çalışılan Kalibrasyon Faktörlerini Kaydetme Örneği

Q-LOG yazılımı, sensör konfigürasyon değerlerini VibWire-108-SDI12, VibWire-108-485 ve VibWire-108-485 modellerine yazmak için kullanılır. VibWire-108-Analog.



Aşağıdaki örnek, bir KDE-V için kalibrasyon faktörlerinin nasıl yazılacağını göstermektedir. 150 Q-LOG yazılımını kullanarak bir VibWire-108 t8 kanal sensörü arayüzüne titreşimli tel yer değiştirme sensörünü yazın.

### Temel Sistem Kurulumu

A VibWire-108-SDI12, bir USB-SDI12-Pro ortam dönüştürücü kullanılarak bir Windows PC ye bağlanır.

Örnek, USB-SDI12-Pro Nun zaten kurulu olduğunu ve Q-LOG'un zaten çalışır durumda olduğunu varsayar.

#### Basit Titreşimli Tel Veri Toplama Sistemi



#### Q-LOG Yazılımı

Ağ üzerinde ID=0 ile tek bir VibWire-108 birimi tanımlanmıştır.

Örnek, 4 x 4 Kablo girişi (4 x Frekans + 4 x Sıcaklık girişi) ile çalışacak şekilde yapılandırılmış bir VibWire-108'i göstermektedir.

basın **'Ayarlamak'** sensör arayüzüne yeni parametreler yazmak için düğmesine basın.

#### Değişen Hücreler

Değiştirilen hücreler kırmızı bir arka plana sahip olarak vurgulanacaktır.

Yeni değerler bir sensör arayüzüne yazıldığında hücre arka planı temizlenecektir.

#### Daha fazla bilgi için iletişim:

[sales@keynes-controls.com](mailto:sales@keynes-controls.com)

## Ek B- Titreşimli Tel Toplam Basınç Hücresi - Kalibrasyon Sayfası

**SAMPLE**

### VW TOTAL PRESSURE CELL

Model	VWTPC-4000	Cal date	04/07/2017	SN.	8233
Serial		Baro	1008.8	Readout No.	14002
Works ID	G3 11 92	Temp °C	20	RO Cal Date	17/01/2017

Applied pressure	Readings [digit]			Calculated Pressure		Error % fso		
	psi	kPa	1 up	1 down	avg [digit]	lin.[kPa]	polyn.[kPa]	linear
0.000	0.000	8940.1	8935.4	8937.7	-0.19	0.06	-0.11%	0.04%
5.004	34.500	8263.8	8259.4	8261.6	34.46	34.41	-0.02%	-0.05%
10.007	69.000	7586.8	7582.6	7584.7	69.15	68.95	0.09%	-0.03%
15.011	103.500	6911.5	6907.9	6909.7	103.75	103.55	0.15%	0.03%
20.015	138.000	6240.4	6237.1	6238.7	138.14	138.09	0.08%	0.05%
25.018	172.500	5575.4	5574.0	5574.7	172.18	172.43	-0.19%	-0.04%

#### CALIBRATION FACTORS

##### Linear factor (k)

kPa per digit
-0.051254234

psi per digit
-0.007434

mH <sub>2</sub> O per digit
-0.005226

##### Polynomial factors

A	kPa
1	1.70079E-07

B	psi
2	2.4667E-08

C	mH <sub>2</sub> O
3	1.7343E-08

##### Thermal factor (T)

kPa per °C
0.344313957

psi per °C
0.04993676

mH <sub>2</sub> O per °C
0.035110

#### Thermal Factor

Note: Digits are Hz<sup>2</sup> × 10<sup>3</sup> units.

(please consult the User Manuals for conversion of alternative reading units)

Polynomial calculation [kPa] = A \* (Reading)<sup>2</sup> + B \* (Reading) + C + T \* (Current Temp - Site Zero Temp)

C = A\*(Site Zero Reading) - B\*(Site Zero Reading)


Linear calc = k (kPa) \* (Current Reading - Site Zero Reading) + T \* (Current Temp - Site Zero Temp)

## Q-LOG Yazılımı

Aşağıdaki resim, VW yi tanımlamak için Q-LOG Sensör kurulum Penceresini göstermektedir. Toplam Basınç Hücresi işlemleri. Q-LOG yazılımı, frekans değerlerini SI birimlerine dönüştürmek için hem polinom hem de Rakam işlemeyi işleyebilir.

Kanal VibWire-108 ünitesinin 0'ı, frekans ölçümünü şuna dönüştürmek için ayarlanmıştır:

KPa nin SI birimi. Polinom Doğrusallaştırma kullanılır.



#### Channel 0 (Units kPa)

1 Frequency proc	2
2 Thermistor type	1
3 Cal A	1.70079E-07
4 Cal B	-0.0537224
5 Cal C	
6 Cal D	-0.344313
U Up. T Top.	

#### Channel 1 (Units psi)

1 Frequency proc	1
2 Thermistor type	1
3 Cal A	-2.4667E-08
4 Cal B	
5 Cal C	
6 Cal D	0.04993676
U Up. T Top.	

## Barometrik Düzeltme

Lokal barometrik düzeltmenin gerekli olduğu uygulamalar için Keynes Controls Barom-SDI12 veya Barom-485 cihazları kullanılmalıdır. Bu enstrümanlar akıllıdır ve birçok farklı türde mühendislik biriminde basınç ölçümleri sağlayacak şekilde ayarlanabilir.



Parça No: Barom-SDI12

<b>VibWire-108</b>	1
<b>8 Kanal Titreşimli Tel Sensör Arayüzü</b>	1
<b>GARANTİ</b>	2
Kalibrasyon Faktörleri İşleme	2
<b>Girişi</b>	4
Donanım Seçenekleri	4
<b>Özellikler</b>	5
<b>Saha Operasyonları</b>	5
<b>Terminal Limanı</b>	5
<b>Tam Entegre Veri Kayıt Çözümleri</b>	5
<b>Q-LOG</b>	5
Ek Bilgiler	5
<b>Bakım ve Bakım</b>	6
<b>Varsayılan Fabrika Ayarları</b>	6
<b>Gerekli Yazılım</b>	6
<b>Q-LOG Yazılımı</b>	6
<b>Cihaz Çalışması</b>	6
<b>Ön Panel Özellikleri</b>	7
<b>Veri Kaydedici Komutları</b>	7
Ölçüm Komutlarını Başlat	7
Ölçüm Komutları Gönder	7
<b>Youtube Eğitim Videosu</b>	8
Cihaz Gücü Açık	8
Başlatma Mesajı	8
Klavye Menü Sisteminin Başlatılması	8
<b>SDI12 Ağ Aksesuarları</b>	9
SDI-12 Ağ İşlemi	9
SDI12 Dijital Ağ tabanlı PC Veri Toplama Sistemi	9
Dünya bağlantısı	9
<b>Ağ bağlantıları</b>	10
Gelişmiş Ağ Uygulaması	10
RS485 Dijital Ağ tabanlı PC Veri Toplama Sistemi	11
<b>Teknik özellikler</b>	12
<b>VibWire-108 Dijital İletişim</b>	13
Önerilen Test	13
Test Ölçümü - SDI12 Komutları	13
Başlangıç ve Tarama Süresi	13
RS-485/ SDI-12 Komutları	13
<b>Ölçümler gönderiliyor SDI-12 veya RS-485 üzerinden ağ</b>	14
Ölçümleri Ağ Üzerinden Gönderme	14
Model VibWire-108-485 Ağ Hız Ayarı	15
<b>Kanal Tarama Seçimi</b>	16
Q-LOG Enstrüman Taraması	16
Örnek 8 Kanal Tarama Donanımı ve Q-LOG Yazılımı	16
Cihaz Klavyesi Kullanılarak Taranacak Kanal Sayısını Ayarlama.	17
Parametrelerin Enstrümana Kaydedilmesi	17
Alet Kanalı Tarama Seçenekleri Ekranı	18
8 Kanal Tarama	18
4 Kanal Tarama	18
3 Kanal Tarama	18
2 Kanal Tarama	18
Q-LOG Cihaz Tarama İşlemi	19
Örnek 8 Kanal Tarama Donanımı ve Q-LOG Yazılımı	19
Alet Tarama Göstergesi	19
<b>Cihaz klavyesini kullanarak Cihaz Kimlik Numarasını ayarlama</b>	20
Q-LOG Yazılımı - Cihaz Kimlik Numarasını Ayarlama	21
Q-LOG Özellikleri	21
Q-LOG Kimlik Numarasını Değiştir	21
Q-LOG Yazılımını kullanarak Konfigürasyon Faktörlerini VW-108'e Yazma	22

Kanal 0 ve 1 için Sensör Kalibrasyon Faktörleri ve Kurulumu	22
Kanal 2 ila 4 için Sensör Kalibrasyon Faktörleri ve Kurulumu	22
Kanal 5 ila 7 için Sensör Kalibrasyon Faktörleri ve Kurulumu	22
Termistör Kalibrasyon Faktörleri	23
Q-LOG Yazılımını Kullanarak Kalibrasyon Faktörünü Ayarlama	23
Sıcaklık Telafili Ölçümler	23
<b>Sıcaklık Hesaplama Seçenekleri</b>	23
<b>SDI-12 Sürümü Enstrümanın Desteklediği Komutlar</b>	24
<b>RS-485 Sürümü Cihaz Destekli Komutlar</b>	25
<b>RS-485/SDI-12 Komutlarını Kullanma Örnekleri</b>	26
Bir komut kullanarak Kimlik Numarasını (adresi) değiştirme	26
Kimlik Numarası Sorgulama	26
Aletler için ölçümleri bir ağ üzerinde başlatın	26
Enstrüman Tanımlayıcı	26
Ölçüm Komutlarını Başlat	26
Ölçüm Komutlarının seçimine ilişkin tavsiyeler	27
Olası Ağ Sorunları	27
kullanarak ölçümleri başlatın.CezmekCemir	28
Okumak Ölçüm VibWire-108'den alınan değerler	28
Sıcaklık Veri formatı	28
Ayar Sıcaklığı Birim Tipi (Deg C / mV)	28
<b>Analog Veri Toplama Sistemine Bağlantı</b>	29
Teknik Özellikler Analog Çıkış Portları	29
Operasyon teorisi	29
Analog Giriş veya Veri Toplama Sistemine Bağlantı	29
VibWire-108 Analog Port Konfigürasyonu	29
Analog Çıkış Portlarını Başlatma	29
Optimize etme Analog Çıkış Ayarları	30
Analog Giriş Veri Toplama Birimi Bağlantısı	30
<b>Birim Dönüşümleri</b>	30
<b>Gerçek Zamanlı Frekans Göstergesi</b>	31
Gerçek Zamanlı Sensör Ekranını Yapılandırma	31
<b>Dijital Ağ Seçimi</b>	32
<b>Sensör Problemleri</b>	32
<b>Titreşimli Tel Sensör Montajı</b>	33
Sensör Bağlantı Noktası Bağlantıları	33
Ortak Toprak Noktaları	33
Yıldırımdan Korunma	33
<b>Terminal Bağlantı Noktası Kurulumu ve Çalıştırma</b>	34
Menü Sistemi	34
Terminal Liman İşletmeciliği	34
<b>Terminal Bağlantı Noktası Menü Sistemi</b>	35
Menü Sistemi - Titreşimli Tel Frekans Kurulumu	35
Örnek Titreşimli Tel Sensör Konfigürasyonu	35
Menü Sistemi - Sıcaklık Sensörü Ayarları	36
Steinhart-Hart Sıcaklık Kalibrasyon Faktörleri.	36
Beta Değeri Sıcaklık Kalibrasyon Faktörleri.	36
USB'den SDI12'ye Medya Dönüştürücü	36
<b>Modbus Desteklenen Enstrüman</b>	37
Modbus - Fabrika Ayarlı Parametreler	37
Enstrümanı Tarama	37
Kayıt Tipinin Seçilmesi	37
32 Bit Kayan Noktalı Kayıtlar	38
16 Bit Tam Sayı Kayıtları	38
Modbus Kayıt Tipleri	38
32 Bit Tam Sayı Kayıtları	39
32 Bit Yüksek Çözünürlüklü Kayıtlar	39
Yüksek Çözünürlük Modu Modbus Çalışması	39
485 Ağ üzerinden Modbus	40
Modbus İşlemleri	40
<b>Klavye Menüsü Sistem Seçenekleri</b>	41

Gerçek Zamanlı Görüntüleme Seçenekleri -Birim Hz	42
Titreşimli Tel Sensör Uyarma Kontrolü	43
<b>Titreşimli Tel Sensör Verilerindeki Ani Artışlar</b>	43
Koparma Kontrolünü Ayarlama	43
<b>Cihaz Üretici Yazılımı Yükseltme Tesisi</b>	45
Yazılım güncellemesi	45
<b>Terminal Port Menü Ekranları</b>	46
Termistör Tip 1 Menüsü	46
Koparma Kontrol Menüsü	46
<b>ÖRNEK Titreşimli Tel Piyezometre Kalibrasyon Verileri denir</b>	47
Piyezometre Kalibrasyon Setting - Çalışılan Örnek	48
Gerçek Zamanlı Sıcaklık Dengelemeli Ölçümler	48
Q-LOG Yazılımı - Frekans Bileşen Kalibrasyon Parametre Ayarları	48
Terminal Bağlantı Noktası Ayarları - işlenmiş örnek	49
Yer Değiştirme Sensörü Kalibrasyon Faktörleri - Çalışılmış Örnek Kalibrasyon	50
Toprak Aletleri Piyezometre Kurulumu	50
Doğrusal Formül Hesaplama	50
<b>VibWire-108 Arka Montaj Panelinin Boyutları</b>	51
<b>Ayrıntılı Bilgi Menü Sistem Seçenekleri</b>	52
Çalışılan Kalibrasyon Faktörlerini Kaydetme Örneği	53
<b>Ek B- Titreşimli Tel Toplam Basınç Hücresi - Kalibrasyon Sayfası</b>	54